
(a) Factories: Planar-2D / HBMS Shared-2
Rounds ratio
1.5
1
0.5
Ising-66*
Heis-49*, -64*
Ising-26
Ising-34
Heis-20, -25
Ising-10
Ising-13
Heis-16, Ising-16
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
Qubit ratio
(b) Cultivation: 2D-Cult / HBMS Rows
Rounds ratio
4
2
Ising-10
Ising-26
Ising-66*
Heis-16, -20, Ising-13, -16, -34
Heis-25, -49*, -64*
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Qubit ratio