
(a) Factories:
Planar-2D / HBMS
(b) Cultivation:
2D-Cult / HBMS
Ising-10 0.70 1.66 2.05 1.31 1.20 6.24 5.71 4.97
Ising-13 0.53 0.87 1.69 1.31 1.20 3.26 4.03 4.95
Ising-16 0.43 0.70 1.02 1.31 1.20 2.60 3.57 3.60
Ising-26 0.38 0.85 1.04 0.96 1.19 3.89 4.14 3.71
Ising-34 0.44 0.99 1.33 1.45 1.19 2.90 3.74 3.59
Ising-66* 0.68 1.09 1.33 1.05 1.20 4.89 7.29 7.61
Heis-16 0.43 0.71 1.01 1.35 1.20 2.51 3.33 3.37
Heis-20 0.59 0.97 1.34 1.49 1.19 3.09 3.75 3.66
Heis-25 0.52 0.86 1.28 1.65 1.21 2.57 4.74 4.82
Heis-49* 0.28 0.93 1.30 1.36 1.20 2.48 4.87 5.33
Heis-64* 0.42 0.98 1.30 1.41 1.20 2.44 3.55 5.30
GMean 0.48 0.94 1.31 1.32 1.20 3.19 4.31 4.49
Shared-8
Shared-4
Shared-2
Dedicated
Dedicated
Rows
Ancilla
Full