Lab5实验报告

通过busybox制作根文件系统

大致参考

https://www.cnblogs.com/electronic/p/11146614.html

要修改的点

busybox版本改为1.14.4(用1.30.0会出现头文件引用顺序和预期不符,从而导致make时误认为一批变量类型被重定义的问题);

make menuconfig直接用默认的就可(即可以跳过这一步);

按着上述网页指引做到_install文件夹做好为止,不要压缩成tar.bz2。

注意: 网页中给出的 fstab 第三行 (没对齐的那行) 在那些空格里有一个不是空格的字符, 要把它删掉 然后把第三行对齐, 不然会出问题。

后续部分

下列命令的执行位置是busybox-1.14.4目录下:

然后对整个_install文件夹设定权限:

chmod -R 777 _install

接下来转用用户手册9.2节,用提供的mkyaffs2image-nand2g制作rootfs.yaffs2:

./mkyaffs2image-nand2g _install rootfs.yaffs2

然后得到 rootfs.yaffs2 ,替换掉SD卡里原先的文件系统,按之前的方式烧写即可。

最后因为没有显示屏驱动之类,所以开发板触摸屏不能使用,通过DNW串口查看:

```
DNW v0.60C - For WinCE [COM1,115200bps][USB:x][ADDR:0x57e00000]
                                                                          \times
Serial Port USB Port Configuration Help
s3c_g2d_probe called
 s3c g2d probe Success
Registering the dns_resolver key type
Please press Enter to activate this console.
[root@farsight \W]\# 1s
                       ■[1;34mhome■[0m
■[1;34mbin■[0m
                                               ■[1;34mlost+found■[0m ■
[1;34mroot∎[0m
                       ■[1;34mtmp■[0m
■[1;34mdev■[0m
                       ■[1;34mlib■[0m
                                               ■[1;34mmnt■[0m
[1;34msbin∎[0m
                       ■[1;34musr■[0m
■[1;34metc■[0m
                       ■[1;36mlinuxrc■[0m
                                               ■[1;34mproc■[0m
                      ■[1;34mvar■[0m
[1;34msys∎[0m
[root@farsight \W]\# cd bin
[root@farsight \W]\# 1s
∎[1;36maddgroup∎[0m
                           ■[1;36mdmesg■[0m
                                                      ■[1;36miplink■[0m
■[1;36mmsh■[0m
                           ■[1;36msh■[0m
■[1;36madduser■[0m
                           ■[1;36mdumpkmap■[0m
                                                      ■[1;36miproute■[0m
■[1;36mmt■[0m
                           ■[1;36msleep■[0m
■[1;36mash■[0m
                           ■[1;36mecho■[0m
                                                      ■[1;36miprule■[0m
■[1;36mmv■[0m
                           ■[1;36mstat■[0m
■[1;32mbusybox■[0m
                           ■[1;36med■[0m
                                                      ■[1;36miptunnel■[0m
■[1;36mnetstat■[0m
                           ■[1;36mstty■[0m
■[1;36mcat■[0m
                           ■[1;36megrep■[0m
                                                      ■[1;36mkill■[0m
■[1;36mnice■[0m
                           ■[1;36msu■[0m
```

文件夹名前后的那些类似乱码的字符应该是Ubuntu、busybox、dnw关于字符串处理不太一致的问题,通过cd bin等命令可以发现还是能正常使用的,只是ls显示文件夹名的时候有点问题,应该不是实验过程有错。