C or by	y la fabric	a oo cho	N9101			
Responsa	ble de tra	Ismiento				
	cor maquina		ón)			
	riaTersida		-	olar magains do	torrefacci	ó
	tiempo de					
	pa chocolate		7			
	ir choodate					
Selecci	ingredientes			Controlor or	ose mesc	page >
	nar cantidades	(kg, Litro	5)		1	
- Regular	Temperatura	Mag. (50° 08	o°))		
- Regula	r intensidad	de refinaci	ion (mo	dia, alta, mu	(alta) } co	outrolar mag refineción
- Selección	bor thes v	illos (2,3	4,5)		<u> </u>	7 1
	tores de concl					
- Recibir	notif de f	in de tore	os de c	obedono.		
Res ponsol	ole de Elal	portion				
- Iniciar	Engrismiento	1 Templado				
- Recibit	Blotta de Te	stura supera	in 16 cb.	ud indicado		
- Recibir o	satif. Temperati	ins insquir	na inade	ausda '		44
- Recibir	ratif. ost	ad de me	acb			
	Proporcion de mos			(bebitnes)		
- Seleccio	nor contido	d a fabricar	per o	alde	1	
- Selecci	or contid	bd mezda	porm	olde para i	alsolvair	
- Selecci	order temper	itura de m	aguina	de moldes		1-Iniciar processo
- Selecc	ionar tipo	molde 11	for su f	sbricación, ma	Terisl)	de moldeo yembal
- Recibir	ratif. de	proceso	de ent	riamiento	1)	
- dgregor	ingrediente	s adicionale	25			
,						

cononia: · Agregar ingredients odicionales. complejidad: Dapa. requiere de conscimientos de los ingredientes, requiere 2 compos esperza = baja, va que no se necesita mucho tiempo de desarrollo a implementar validaciones incertidundre: nuls, debido o que conocemos los compos o ingresor SP : 1 US: Initiar Extraniento / Templado Como RE quiera inicior el proceso de templodo para enfrisor el chacolate obtenierdo una perporta cristalización de la mariera de - Se debe seleccionar el tiempo en minutos de engriamiento - Se debe seleccionar el aspecto y textura de engrismiento (separado) - Se debe indior el momento de inició: - Se dube alertar en caso de que la texturado haya superado el ciud indicado Prueba de Vs Estinación Complaidad; media: 10 que cequiere de conocimientes de antrol de tiempo y rostizar validaciones con la maquina con la interpaz para enviar las datas espuerzo: medio, parque debe desarrollar una interpaz para visualizar d Tiempo de proceso. Y walidaciones con la alerta. Y cargo de dator Incertidumbre: media, ya que necesitamos averiguar como ingresor los tiempos y coordina con la maquina para ver los valores SP: 5