営業企画通達 No.287

デザイン室/営業企画・Web グループ

精油瓶液漏れ発生について

お疲れ様です。アロマ精油について、以下事例について報告とお願いをいたします。

記

先日、精油の瓶から液漏れする事例が発生いたしました。 この件につきまして、研究室よりメーカー側に問い合わせをしたところ以下の返答がありました。

- ・輸送中の気圧変化
- ・在庫期間中の劣化
- ・そもそもキャップやドロッパーの不良 などに伴い、ごくまれに一定の確率で液漏れが発生することがある。

これらの事例は出荷前に発見することが不可能であり、現状、改善策はみつかっておりません。 充填の際、キャップ締め具合の確認や、出荷の際や在庫では立てて保存などできる限りの対策はしてお ります。

現状の出荷数も含め、現在の発生確率であれば、今の遮光瓶を引き続き使用し、液漏れ事案が発生した 場合は直ちに現品を返品してもらい交換する、という形ですすめていきたいと考えております。

お手数をおかけしますが、上記のような液漏れ事案が発生した場合には、クレーム報告書ならびに交換 の対応をお願いいたします。

尚、今後このような事例が多発してくる場合には、瓶やドロッパーの再検討も検討しております。