
## 自分たちの居場所は自分たちで作る! ~女性の作業領域拡大~

トヨタ自動車株式会社 上郷工場 ソネ アヤカ アナリストサークル 曽根 綾香



当社は愛知県内に12の工場がある中で、 上郷工場が私たちの職場です。上郷工場では、 エンジンを、鋳造・加工・組付まで行っており、 鋳造職場が私たちの職場になります。




【鋳造】とは、溶湯を鋳型に注ぎ込んで目的の形にすることを言います。溶湯とは金属を溶かしたもので上郷工場では鉄とアルミの二種類の材料で製品を作っています。イラストは溶かしたチョコレートを溶湯、型を鋳型に見立てています。




私が在籍している鋳造設備課は、機械の点検や 修理を行う保全業務と溶湯や砂の成分分析を 行う分析業務に分かれており、私は分析業務に 携わっています。



分析業務の重要性として、製造現場では 品質基準があり、それを管理値といいます。 レシピ通りに作るとおいしくなるように製造 現場では配合した量を管理値内にすることで 良品ができます。配合した量が管理値内なのか の判断を私たちが行っており、分析の結果を 見て製造現場が成分の調整を行います。 私たちが出した結果が全ての基準になるため 分析は鋳造部の要となる大切な職場です。




次に分析の業務について説明します。 業務は大きく分けて、溶湯成分の測定を行う 機器分析と砂成分の測定を行う化学分析に 分けられ、どちらの工程も製造現場から 送られてきた試料を受付し、前処理・測定・ そして製造現場に結果を報告しています。




テーマの選定ですが、私には悩み事があります。 それは私たち女性に比べ、後輩の男性の方が できる作業が多く、女性はやる気があっても チャンスすらもらえない。このままでは10年後も 限られた工程でしか働けない職場になって しまう。私がこの職場を変える!との強い思い からこのテーマを取り上げる事にしました。




ここでAC測定の説明をしておきたいと思います。AC測定のACとは【アクティブクレイ】の略でアクティブは活性、クレイは粘土という意味で鋳物砂中に含まれる活性を持った粘結剤の量を測定しています。鋳物砂とは鋳型で使用している砂で、砂に水・粘結剤を混ぜて作っています。



私たちアナリストサークルは、メンバー8名で幅広い年齢層で構成されています。 55歳を超える方が半数以上いるため技能伝承が 今後の課題です。




問題の明確化ですが、無機砂の分析工程が ビギナーズ工程になっており、このような 順番で作業習得を行っています。その中の 鋳物砂の分析工程で男性と差が出ており、 女性ができない作業を調べてみるとAC測定の 低頻度作業のうちメチレンブルー溶液の補給 作業に問題がありました。



粘結剤と不良との関係性ですが、鋳型に溶湯を流すと水素ガスが発生し、ガスは外に逃げます。 粘結剤の量が多いとガスが外に逃げ出せず、 製品内に空洞ができてしまいます。また 粘結剤が少ないと砂が固まらず、溶湯を流し 入れた時の勢いで砂が崩れ、鋳物の内部に侵入、 型を分離する際に砂が欠け落ちたまま製品に なってしまいます。




メチレンブルーを吸着するという粘結剤の特性を利用したものが【AC測定】です。粘結剤がメチレンブルーを吸着出来なくなると濾紙上に【ハロー】という青いにじみが発生します。イメージはスポンジが吸水できなくなる水の量です。にじみの大きさで粘結剤の含有量を測定します。メチレンブルーは暗緑色の粉末で、色素の一種。水によく溶け、光に弱い。金魚の殺菌剤として用いられています。




検量線作成ですが、まず検量線とは このような一直線上のグラフになります。 縦軸は粘結剤の含有率、横軸はメチレンブルー 溶液の滴定量となります。



現状把握です。AC測定で使用する器具は ビュレットと瓶に分かれ、ビュレットとは 測定時に滴下した液の量を量るための 実験器具になります。




メチレンブルー溶液は分析職場でこのような流れで作製しており、まず溶液作製では粉末のメチレンブルーと水を加熱・撹拌し、2Lに希釈。この作業を4回繰り返し、合計8L作製。4時間の工数がかかります。




作業の流れですが、まず基準の粘結剤で AC測定を行い、吸着力を調査。合計で12時間の 工数がかかります。測定した結果から検量線を 作成。製造現場から送られてきた砂試料を 測定し、作成した検量線に滴定量を当てはめると 粘結剤の含有率を導き出すことができます。



問題となっていた溶液補給作業ですが、手順はビュレットを取り外し、液が入った7kgの容器を保持、溶液を補給、最後にビュレットを取り付けて作業完了です。保管容器を保持するという作業が問題となっており、リスク評価Bbランクに当たります。リスク評価とはトヨタ独自の安全評価方法になっており、評価はAになるにつれて危険度が高まります。



目標設定では、在籍している5名の女性作業者のうち、誰一人補給作業ができないため、18年の10月末までに女性全員が出来るようにすると決め、取り組みました。



溶液が入った容器の重さは7 Kgで会社の重量物取扱基準では特に問題なし。しかし持つ高さによって負荷が異なるため持てない時がある。そこで自分達が確実に作業できる独自の基準を女性メンバー全員で検証しました。



対策1 コック付き容器でトライ。容器を持ち上げる事なく補給が可能になりました。容器が勾配付きのため、傾けなくても液残りなしです。保管方法ですが、メチレンブルーは光に弱いため暗所で保管します。改善前は作業台下の扉付きの棚で保管していましたが、「容器を持ちたくない」との思いからダンプラでカバーを作製し、作業台の上で保管するようにしました。評価は〇です。しかし「ガラス瓶の

持ち歩きは危険」という声がありました。



要因解析ですが、【保持できない】を 主要因とし解析したところ、真因として 【容器が重い】となり、現地現物で確認する ことにしました。



検証の結果、独自基準として肩より高い位置は 3Kgまで、肩より低い位置は7kgまでと決め、 この基準を元に対策案を検討しました。



対策2 瓶の持ち歩きを無くすため独自基準を元に容器の選定を行い、マトリックスで評価。真ん中の取手付き容器を採用しました。瓶の持ち歩きがなくなり安全性向上。又、こぼしにくく、液残りもない為、作業性向上。評価は○です。



効果の確認ですが、対策1.2によりリスク評価が Bbランクからランク外になりました。 女性全員が作業することができ、目標達成です。



要因解析ですが、【ビュレットをぶつけずに 作業するには】を主要因とし、系統図で 対策案を検討しました。



休憩所の模様替えの為にカタログを見ていたある日のこと。こちらの二口花瓶を発見。その時、これを見た竹田さんより「この形ならビュレットを付けたまま、溶液の補給ができそうじゃないですか?」とその言葉をヒントに、対策2 瓶の注ぎ口を追加することにしました。同じ形状のものがカタログになかった為、メーカーさんに相談。出来ますよ。との事。




そんなある日のこと。「ビュレットぶつけてしまいました」と補給作業以外で新たな問題が発生しました。見つけた問題はみんなで解決。さっそくビュレットの破損について調べてみると毎年平均で2本程度破損しており、43000円/本と高価なため破損ゼロを目標にもう一つ改善を進めることにしました。



対策1でスペーサーを作製しました。 3タイプのスペーサーを使用しましたが、 液が入らない、液が溢れる、補給時間が長いと それぞれ問題が出たため評価は全て×です。 何度トライしてもうまくいきません。 私たちではだめか~と諦めかけていたとき

≪対策実施≫								
こだわり"使いやすく疲れない"								
<b>B</b>	安全性	作業性	強度	コスト	□ - 3±	数 ○ − 2点 △ − 1. デメリット	点 × -0 総合評価	点 探否
①注ぎ穴を開ける	×	$\triangle$	0	0	・作製コストが かからない	<ul><li>溶液が溢れる</li><li>加圧時に</li><li>栓が抜ける</li></ul>	6	否
②注ぎ口をつける	0	0	0	0	<ul> <li>口が斜めになって いて入れやすい (使いやすい)</li> <li>溶液が溢れにくい</li> </ul>		9	採
③注ぎ口を2か折つける	0	0	0	×	<ul><li>・利き手関係なく 作業できる</li><li>・入れやすい</li></ul>	・作製コストが かかる	7	否
●注ぎ口をつける	0	0	$\triangle$	×	<ul><li>溶液が溢れにくい</li></ul>	<ul><li>・入れにくい</li><li>・注ぎ口付け根の 強度が出ない</li><li>・作製コストがかかる</li></ul>	5	否
※ピュレットの構造 権内に圧をかけ添破を押し上げる 作成者: 潭柳								

【使いやすく疲れない】にこだわって瓶の 形状案を3サークルのメンバー全員で話し合い、 3Dプリンターで模型を作製。マトリックスで 評価をし、案②を採用しました。




注ぎ口の形状ですが、「高さ・角度・注ぎ口の口径」の3点を検証し、この数値で瓶を作製。 こちらの写真が改善前・改善後になります。 評価は◎です。




標準化ですが、このように決め、定着を 図っていきます。作業要領書の改訂と 作業訓練も実施済みです。



今後も新基準を元に作業改善を行い 女性全員が全ての工程を無理なく作業できる 職場にメンバー全員で力を合わせて実現して いきます。



効果の確認ですが、ビュレットの取り外し作業がなくなり、破損ゼロで目標達成です。 これらの改善により作業習得率もこのように変わりました。これで「できない作業があるからまだ新しい工程はやらせない」とは言わせません。



反省と今後の進め方ですが、サークルレベルは このようになり、チームワークが向上しました。 行動に移す事が苦手だった私ですが、今回の 活動で身近なところにヒントがあることを感じ、 改善の楽しさ・難しさ・そして関連部署との コミュニケーションの大切さを学び、 良い経験をさせてもらいました。