Risker
Projektering gång- och cykelbana utmed Värmdövägen (Skurubron-Vattenverksvägen)



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Status
4	Oförutsedda markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden leder till fördyring av produkten	1	3	3	1	Öppen
3	Leverand från konsult	projektering tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad	2	2	4	1	Öppen
2	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan på samma plats kan leda till försenad produkt.	3	2	6	1	Öppen
1	Intern förankring	Slutprodukten kan försämras och försenas pga anpassning efter andra enheter/verksamheter	2	3	6	!	Öppen
	Total:					1	