Risker
Reinvestering ledningsnät Ram 2014-2016 [90000242] [90000242]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
4	Tillskottsvatten och högre vatteninköp	ORSAK: Utebliven förnyelse på ledningsnät KONSEKVENS: Ökad mängd tillskottsvatten leder till högre kostnad för avledning av spillvattenavlopp. Ökad kostnad på vatteninköp från Stockholm Vatten på grund av högre svinn orsakad av vattenledningar som läcker.	3	3	9	!
3	Ökad kostnad för drift- och underhåll	ORSAK: Reinvestering på ledningsnät kan inte genomföras enligt plan eller uteblir. KONSEKVENS: Ökad kostnad för avhjälpande och akut underhåll.	3	4	12	!
2	Erhållen budget blir stående	ORSAK: Brist på resurs KONSEKVENS: Planerade VA- arbeten kan inte startas vilket kan resultera i lägre förnyelsetakt av kommunens VA-nät. Ekonomin blir stående.	5	2	10	1
1	Resursbrist	ORSAK: Brist på personal som kan driva projekt KONSEKVENS: Projektet försenas avsevärt.	5	4	20	_
	Total:					1