



**Utfört av:** Anders Svensson Tel: 0734-401020 as@ovento.se

**Datum:** 2013-10-29

Namn: Torsvägen Igelboda

**Arbetsplats:** Igelboda Station

**Postadress:** Saltsjöbaden

**Beställare:** ÅF

Beställarens ref: Michel Tabrizi

**Uppdrag:** Fuktmätning efter brand

**Skadeorsak:** Släckvatten

**Skaderapport:** Vid fuktmätningen konstaterades höga fukthalter på golv på den yta som

blåmarkerats i protokollet.

I dom väggar som rödmarkerats i protokollet uppmättes höga fukthalter. I bjälklagsfyllningen uppmättes höga fukthalter vid mätpunkterna se protokoll.

Man kunde även konstatera kraftig mikrobiell tillväxt.

Åtgärdsförslag: BV. Golv (ytskikt, överbetong, slaggfyllning) rives på den yta som blåmarkerats i

protokollet.

1tr. Golv (ytskikt, masonit, spånskiva ,slätspont, isolering) rives på den yta som

blåmarkerats i protokollet. (Allt som är brandskadat saneras rives)

Väggar (ytskikt, träfiberskiva) som markerats i protokollet med hög fuktindikering

(rödmarkerade) rives in till väggstomme. Tak som grönmarkerats rives till trästomme. Därefter tas materialprover för fortsatta åtgärder.

**Iakttagelser:** 



Arbetsplats: Torsvägen Igelboda

		Datum	2013-10-29											
Mät- punkt	Plats, Material, Konstruktion	Mät- metod	RF	C º	FK	FI	RF	C º	FK	FI	RF	C º	FK	FI
	Väggar, rödmarkerad, träfiberskiva	3				HF								
	Golv, blåmarkerat område, ytskikt	3				HF								
1	Golv, slaggfyllning	2	90	16										
2	Golv, slaggfyllning	2	90	16										
	Tak, ytskikt, träbjälklag	3				HF								

		Datum												
Mät- punkt	Plats, Material, Konstruktion	Mät- metod	RF	C º	FK	FI	RF	C º	FK	FI	RF	C °	FK	FI

# mätmetoder


1	fuktkvotsmätare
2	RF-mätare
3	fuktindikator
4	temperaturmätare
5	daggpunktsmätare

# förkortningar

RF	relativ fuktighet anges i %
FK	fuktkvot anges i %
HF	hög fuktindikering
LF	låg fuktindikering
FV	fritt vatten i konstruktionen
FI	fuktindikation



Arbetsplats: BV




# konstruktion

Golv	Ålder	Väggar	Ålder	Tak	Ålder
Ytskikt		Träfiberskiva		Ytskikt	
Överbetong		Träplank stomme		Träbjälklag	
Slaggfyllning					
Betong					



Arbetsplats: 1tr



#### konstruktion

Golv	Ålder	Tak	Ålder	Ålder
Träbjälklag		Träbjälklag		



Arbetsplats: BV















Arbetsplats: BV















Arbetsplats: 1tr















# Arbetsplats:



Vind



Källare



Källare



Vind



Källare



Krypgrund