





FASAD MOT SÖDER





FASAD MOT ÖSTER



FASAD MOT VÄSTER

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2015 - 10 - 08

1-2115 - 1229

Α	· [	Rev fönsteromfattningar i tegelfasader Skall rå 20 mm om tegelfasadliv	2015-10-08	PB
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign

## BYGGLOVSHANDLING

# **BAGERIET**

# Oscar Properties

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
RIGR 0001	-	P. Boluda Hernández
DATUM	ANSVARIG	
2015-07-07	P. Berglund	

BAGERIET - SICKLA ÖN 38:19 1 - KVARNH FASAD MOT ÖSTER & VÄSTER

A-40.3-02 Α

OBS: HÖJDER I RH2000 SYSTEM (RH00+0,524 M)
0 1 2 3 4 5 10 15 20 2



NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN 2015 -10- 0 8

52015 -1229

#### BYGGLOVSHANDLING

# **BAGERIET**

### Oscar Properties

A Waldemarson Bergiund Arkitekter Ab		Ab	
UPPDRA	G NR	RITAD AV	HANDLAGGARE
RIGR 0001		-	P. Boluda Hernández
DATUM		ANSVARIG	
2015-07-07		P. Berglund	
	ERIET -		9 1 - KVARNHOLMEN

ВЕТ A-40.3-011

OBS: HÖJDER I RH2000 SYSTEM (RH00+0,524 M)



2015 -07- 08

015-1720

ÄNDRING AVSER DATUM Sign. BYGGLOVSHANDLING

**BAGERIET** 

Oscar Properties

	A Waldeman		rson Berglund Arkitekter A	В
	UPPDR	AG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
	RIGR	0001		P. Boluda Hernández
	DATUM		ANSVARIG	
			P. Berglund	
			SICKLA ÖN 38:19	1 - KVARNHOLMEN

A-40.3-012



CENTRUMDEL. INGÅR EJ I DETTA BYGGLOV

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2015 -07- 08

30015-1229

BYGGLOVSHANDLING

**BAGERIET** 

Oscar Properties

 A
 Waldemarson Berglund Arkilekler AB

 UPPDRAG NN
 RTAD AV
 HANDLAGGARE

 RIGR 0001
 \*
 P Boluda Hernández

 DATUM
 ANSWARIG
 P Borglund

 2015-07-07
 P Berglund
 P BOLUGA HERNÁNDA MANANARIA

BAGERIET - SICKLA ÖN 38:19 1 - KVARNHOLMEN FASAD MOT SÖDER, DEL 3

NUMMER 1-1;100 3-1;200 A-40,3-013

0 1 2 4 6 8 10



NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN 2015 - 19- 08



В	[ - [	Rev tönsteromtattningar i tegelfasader Skall rå 20 mm om tegelfasadliv	2015-10-08	PB
А	- [	LGH B1003 UTGAR	2015-09-15	PBH
BET	ANT	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign

## BAGERIET

BYGGLOVSHANDLING

#### Oscar Properties

arson Bergiund Arkitekter A	(B
RITAD AV	HANDLAGGARE
-	P. Boluda Hernández
ANSVARIG	
P. Berglund	
	1 - KVARNHOLMEN
	ANSVARIG P. Berglund SICKLA ÖN 38:19

SKALA NUMMER A1-1:100 A3-1:200 A-40.3-021 B

OBS: HÖJDER I RH2000 SYSTEM (RH00+0,524 M)



2015 -07- 08

Gol5-1229

BYGGLOVSHANDLING

**BAGERIET** 

#### Oscar Properties

UPPDR	AG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
RIGR 0001		-	P. Boluda Hernánde:
DATUM		ANSVARIG	
2015-07-07		P. Berglund	

FASAD MOT NORR, DEL 2

NUMMER 1 - 1 100 3 - 1:200 A-40.3-022

1 2 4 6 8 10



2015 -07- 08

130017 1201

BYGGLOVSHANDLING

**BAGERIET** 


Oscar Properties


A Waldema		arson Berglund Arkitekter A	В
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLAGGARE
RIGR 0001			P. Boluda Hernández
DATUM		ANSVARIG	
2015-07-07		P. Berglund	

BAGERIET - SICKLA ÖN 38:19 1 - KVARNHOLMEN FASAD MOT NORR, DEL 3

SKALA NUMMER A1 - 1:100 A-40.3-023

1 2 4 6 8 10







CENTRUMDEL. INGÅR EJ I DETTA BYGGLOV

NACKA KOMMUN BYGGLOVENHETEN

2015 -10- 08

B 2015 -1229

 A
 .
 New lonsteromiathlinger Hegeliaasder Skall vå 20 mm om legetlasadity
 2015-10-06
 PB

 BET
 ANT
 ANDRING AVSER
 DATUM
 Sign.

### BYGGLOVSHANDLING

### **BAGERIET**

### Oscar Properties

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÁGGARE
RIGR 0001	-	P. Boluda Hernández
DATUM	ANSVARIG	
2015-07-07	P. Berglund	

BAGERIET - SICKLA ÖN 38;19 1 - KVARNHOLMEN FASAD MOT ÖSTER - HÖGDEL


OBS: HÖJDER I RH2000 SYSTEM (RH00+0,524 M)


SKALA
A1 - 1:100
A3 - 1:200

| A - 40, 3 - 042 | A |

2015 -10- 08

B2015-1229





	ANT	Skall rá 20 mm om bef tegelfasad	MUTAG	Sign.
BET	ANI	ÄNDRING AVSER	DATUM	aign.

### BYGGLOVSHANDLING

# **BAGERIET**

# Oscar Properties

A	vvaldema	irson Berglund Arkitekter At	5
UPPDRAG	NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
RIGR 0001		K. Lagerqvist	P. Boluda Hernánde:
DATUM		ANSVARIG	
2015-09-15		P. Berglund	

PRINCIPUETALJ FONSTER I TEGELFASAD.
Discourage of the Control of the Con

A	NUMMER	BE
1:20 1:40	A-40.6-001	