Inspektionsbilder på befintlig anläggning från platsbesök 2016-07-05, Baggensudden 2:1 nedanför Baggensudden 17:9

Bild 1, 2 och 3: Sökande vill placera ytterligare en båtlyft på utsidan av befintlig anläggning.



Bild 1



Bild 2




Bild 3



Bild 4: Trasig nock på den befintliga flytbryggan.