

Projektnamn: Alphyddan Projektnummer: 7265,17

# GRANSKNINGSUTLÅTANDE I TILLGÄNGLIGHET

UTLÅTANDE INFÖR UPPFÖRANDE AV BYGGNAD

ALPHYDDAN, NACKA KOMMUN

NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS MED STUDENTLÄGENHETER

2016-09-20

Björn Lundmark Arkitekt, Sakkunnig i tillgänglighet



#### 1 ORIENTERING

#### 1.1 Uppdragsbeskrivning

AG arkitekter AB har av JM, genom Mikael Christersson, uppdragits att granska rubricerat objekt med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Detta granskningsutlåtande utgör granskning inför bygglov.

Granskningen omfattar det som kan utläsas av tillhandahållna ritningar avseende entréförhållanden, kommunikationsutrymmen, de olika rummens och de gemensamma utrymmenas utformning.

Utlåtandet baserar sig på modellfiler från ETTELVA ARKITEKTER daterad 2016-09-07 samt förfrågningsunderlag från NOVA MARK AB daterad 2016-09-02.

#### 1.2 Styrande lagar, förordningar och föreskrifter

Granskning sker genom följande:

- Plan- och bygglagen (PBL)
- Plan- och byggförordningen (PBF)
- Boverkets Byggregler (BBR 23 BFS 2013:14)
- SS 91 42 21:2006
- SS 91 42 22:2006
- Gällande tekniska lösningar och mått används även Svensk Byggtjänsts bok "Bygg ikapp", sjätte utgåvan.

#### 1.3 Projektbeskrivning

Projektet består av nybyggnad av ett flerbostadshus med studentlägenheter samlade kring ett trapphus. Plan 10 innehåller teknikutrymmen, återvinningsrum, tvättstuga, lägenhetsförråd, cykelförråd samt barnvagns- och rullstolsförvaring. Plan 11-13 innehåller lägenheter samt lägenhetsförråd gemensamhetslokal, samt ett. Plan 14-24 innehåller lägenheter. Plan 25 innehåller gemensamhets-/studielokal, takterrass samt lägenhetsförråd. Plan 14 har använts som typplan för plan 14-24. Anmärkningar nedan för typplanet gäller även övriga plan som motsvarar typplanet.



## 2 EXTERIÖR

2.1 Går	ngvägar		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Gångvägar ska luta högst 1:50 i sidled och	-	-
	längre sträckor i gångriktning.		
2.2 Tra	ppor & ramper		•
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Exteriöra ramper och trappor ska förses med	Utvändig trappa förse med	Ja
	kontrastmarkeringar.	kontrastmarkering på översta samt nedersta	
		steget i varje trapplopp. Utvändig trappa	
	Ramper ska vara minst 1,30 m breda,	kompletteras med handledare som kragar	
	försedda med avåkningsskydd och	300 mm utanför översta resp. nedersta	
	ledstänger på båda sidor samt luta högst	trappstegskanten i varje trapplopp.	
	1:12, helst 1:20.		
2.3 Ang	göring		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Angöringsmöjlighet ska finnas inom 25 m	-	-
	gångavstånd från respektive gatuentrédörr.		
	Lutningen i längs- och sidled på		
	angöringsplatser bör inte överstiga 1:50.		
2.4 Par	kering		•
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Tillgänglig parkering skall finnas inom 25 m	-	-
	från entré till resp. byggnad/trapphus.		



## **3 INTERIÖR**

### 3.1 Gemensamma utrymmen

3.1.1 Eı	3.1.1 Entrédörrar till flerbostadshus och tillgängliga gemensamma utrymmen			
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas	
Ja	Tydlighet, kontraster, skyltning, dörrhandtag	Placeringar av armbågskontakter för	Ja	
	och manöverdon vid entrédörrar bör särskilt	dörrautomatik bör studeras – skall placeras		
	beaktas.	minst 700 mm från dörrbladskant (enl.		
		dörrens öppningsradie) på anslagssida samt		
	Tillgängliga dörrar skall ha en passagebredd	minst 700 mm från närmaste hörn. Om den		
	på minst 0,80 m, samt ha fri yta som	gemensamma tvättstugan är egen brandcell		
	möjliggör att öppna, passera och stänga	bör dess dörr förse med free swing eller		
	dörren från rullstol. Dörr- och portöppningar	dörrautomatik (pga. dörrstängare).		
	bör utformas utan nivåskillnader. Eventuella			
	trösklar bör vara så låga som möjligt (max 25			
	mm) och fasas.			
	Dörrar som skall vara tillgängliga och			
	användbara förses med dörrautomatik om			
	de har dörrstängare, är tunga eller saknar			
	tillräcklig betjäningsarea.			
	Vid dörrar med dörrautomatik är det viktigt			
	att markera utrymmet där dörren slås upp			
	eller att förse dörrarna med säkerhets-			
	sensorer eller likande. Utformning och			
	placering av manöverdon bör särskilt			
	beaktas.			
3.1.2 Kd	3.1.2 Korridorer & passager			
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas	
Ja	Korridorer och passager bör enligt BBR 3:142	-	-	
	ha en fri bredd på minst 1,30m.			



3.1.3 Ti	rappor & ramper		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Trappor och ramper bör förses med	-	-
	kontrastmarkeringar samt ledstänger som		
	går förbi översta och nedersta		
	stegframkanten med minst 30 cm.		
	Ledstänger ska vara lätta att gripa om och		
	om möjligt följa hela trappan oavbrutet.		
	Ramper ska vara minst 1,30 m breda,		
	försedda med avåkningsskydd och		
	ledstänger på båda sidor samt luta högst		
	1:12, helst 1:20.		
3.1.4 H	issar		<u> </u>
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Hisskorgar bör ha fritt mått 1,10x2,10m för	-	-
	att medge transport med sjukbår samt		
	uppfyller kraven på tillgänglighet och		
	användbarhet.		
	Hissarna bör förses med lämpligt utformad		
	och placerad manöverpanel, ledstång,		
	nedfällbar sits och spegel. De bör även ha		
	talande system och taktil knappsats.		
3.1.5 P	arkering i garage	1	
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
-	Parkering enl. punkt 2.4 ovan kan anordnas	Garage ej aktuellt i detta projekt.	-
	som plats i garage.		
3.1.7 R	ullstolsförvaring		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Det skall finnas tillgång till tillgänglig	En korrekt med men relativt dålig lösning att	-
	rullstolsförvaring i lämplig omfattning (ex ett	placera rullstolsförvaring på plan 25.	
	per trapphus) som ska medge ett		
	rullstolsbyte. Eluttag för laddning av rullstol		
	ska finnas vid uppställningsplatserna.		
3.1.8 P	ostboxar		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Postboxar skall placeras tillgängligt på	-	-
	lämplig plats (entréplanet) samt på lämplig		
	höjd för en person i rullstol.		



3.1.9 A	3.1.9 Avfallshantering			
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas	
Ja	Utrymmen för avfallshantering skall finnas	-	-	
	inom 50m från minst en entré till respektive			
	trappuppgång eller motsvarande.			
3.1.10	Förråd		•	
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas	
Ja	Externa (lägenhets)förråd kan anses som	De flesta lägenhetsförråd är bara 1 kvm stora	-	
	tillgängliga om de har en minsta mått på	– en rullstol kan därför omöjligen in i		
	1,3x1,3m, dörr med minsta fria mått på	förrådet och vända. Att anvisa ett lämpligt		
	0,8m samt lämpliga vändytor Ø1,5m i	antal förråd min 1,3x1,3m för ev.		
	tillhörande korridor.	rullstolsburna kan därför anses som rimligt i		
		sammanhanget. Även ett anvisa ett antal		
		förråd på 1 kvm med korridor med		
		korridorsbredd 1,5m anses här som rimlig		
		avvägning.		
3.1.11	3.1.11 Gemensamhetslokal			
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas	
Ja	Gemensamhetslokaler skall vara	-	-	
	dimensionerade för utomhusrullstol – dvs.			
	vändcirkel Ø1,5m, RWC 2,2x2,2m samt			
	innerdörrar 10M.			

## 3.2 Lägenheter

3.2.1 L	3.2.1 Lägenhetsentrédörrar & dörrar till balkong/uteplats				
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas		
Ja	Samtliga lägenhetsentrédörrar har fri yta	-	-		
	som möjliggör att öppna, passera och stänga				
	dörren från rullstol. Likaså balkongdörrar				
	som skall vara tillgängliga.				
3.2.2 L	3.2.2 Lägenhetsentréer/-hallar				
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas		
Ja	Det skall finnas tillräckligt med utrymme att	-	-		
	vända med en inomhusrullstol Ø1,3m				
	innanför lägenhetens entrédörr.				
3.2.3 K	3.2.3 Korridorer & passager i lägenheter				
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas		
Ja	-	-	-		
3.2.4 In	3.2.4 Innerdörrar i lägenheter				
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas		
Ja	Tillgängliga dörrar skall vara minst 9M.	-	-		



Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
	I varje lägenhet bör minst en sängplats	För bostäder <35kvm kan funktionen daglig	Atgaruas
Ja	kunna anordnas för assistans från tre sidor –	samvaro samt funktionen sömn/vila	
		·	
	därutöver olika krav beroende på	överlappa varandra helt eller delvis på	
	lägenhetsstorlek enl. SS 91 42 21:2006.	samma plats, och funktionen måltider samt	
		funktionen hemarbete överlappa varandra	
		helt eller delvis på samma plats – enl.	
		2014:3, (BBR 21). Det räcker att det finns	
		utrymme för en säng som också kan	
		användas som soffa och det räcker med	
		utrymme för ett bord som växelvis kan an-	
		vändas som matplats och arbetsplats.	
		Bostäder <35kvm behöver inte vara	
		avskiljbara, det vill säga alla funktioner utom	
		hygien får finnas i ett och samma rum utan	
		att kunna skiljas av. För studentlägenheter	
		kan dessutom funktionerna daglig samvaro,	
		sömn/vila, måltider och hemarbete	
		överlappa varandra, på så sätt kan	
		studentbostaden göras ännu mindre jämfört	
		med en annan bostad om högst 35 kvadratmeter.	
		kvauratmeter.	
		Enl. BBR 3:2274: Rum för sömn och vila i	
		bostäder större än 55 m2 Bostäder med en	
		BOA större än 55 m2 som är avsedda för	
		flera studenter ska utformas med hänsyn till	
		det antal studenter som de är avsedda för.	
		Bostäderna behöver inte ha plats för parsäng	
2260	fär caraviara	i något rum för sömn och vila. (BFS 2014:3).	
Granskat	um för samvaro Allmänt	Annathuring	Åtgärdas
Ja	I varje lägenhet lämpligt utrymme finnas för	Anmärkning	_ Aigaruas
Ja	möblering med sittgrupp/-plats – därutöver		
	olika krav beroende på lägenhetsstorlek enl.		
2271	SS 91 42 21:2006.		
3.2.7 K		Anna advair o	Å+-=-1-
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Köksinredning skall dimensioneras för vad	-	-
	som är lämpligt för respektive lägenhets-		
	storlek enl. SS 91 42 21:2006.		



3.2.8 N	latplats		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Varje lägenhet skall ha plats för matplats	-	-
	dimensionerad för det antal människor som		
	antas bo i lägenheten plus tillkommande två		
	gäster. En plats vid matbord skall kunna		
	fungera för rullstol.		
3.2.9 B	adrum		1
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	I varje lägenhet skall ha minst ett tillgängligt	-	-
	badrum.		
3.2.10	Tvättutrustning		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Avsedd utrustning för tvätt och torkning av	En tillgänglig gemensam tvättstuga finns.	-
	kläder skall vara tillgänglig.		
3.2.11	Förvaring		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Varje lägenhet skall ha möjlighet till minst de	JM gör generellt avsteg från SS 91 42	-
	löpmeter garderobs- respektive	21:2006 i avseende på löpmeter städskåp.	
	städförvaring samt hatthylla som avses för	Fyror skall egentligen ha 0,8 lpm samt ettor	
	respektive lägenhetsstorlek enl. SS 91 42	0,6 lpm tillgängligt städskåp.	
	21:2006, varav minst 1,2 löpmeter skall vara		
	tillgänglig för rullstolsburna.		
3.2.12	Uteplats/balkong		
Granskat	Allmänt	Anmärkning	Åtgärdas
Ja	Minst en av förekommande uteplatser eller	-	-
	balkonger (per lägenhet) skall vara tillgänglig		
	med rullstol samt medge matplats för det		
	antal personer som lägenheten är		
	dimensionerad för.		
			_

### **4 SAMMANFATTNING**

Under förutsättning att ovanstående anmärkningar (markerade med 'ja') åtgärdas, anser jag att byggnaderna väl motsvarar de eftersträvade tillgänglighetskraven.

Utlåtande utförd av: Björn Lundmark Arkitekt, Sakkunnig i tillgänglighet