## Risker Saltsjöbanans upprustning- Ersättningshållplatser [X]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde
7	Oförutsedda markförhållanden	Inga geotekniska undersökningar har gjorts. Oförutsedda markförhållanden kan leda till fördyringar och förseningar	1	3	3	
6	Fördyringar av utbyggnad	Kostnaden för utbyggnad/ombyggnad av busshållplatserna bygger på uppskattade kostnader vilket kan leda till ökade kostnader för produkten efter projekteringsskedet. (kan även innebära att vissa hållplatser blir billigare än beräknat)	2	2	4	
5	Utbyggnaden tar längre tid än beräknat	Utbyggnaden av busshållplatserna tar längre tid än beräknat. Detta kan leda till ökade kostnader och försenad produkt	1	2	2	!
4	Avtalet försenas mellan Trafikförvaltningen och Nacka kommun	Avtalet som reglerar kostnads- och ansvarsfördelning mellan Nacka kommun och Trafikförvaltningen, SLL, försenas. Detta leder till en förskjutning i tid av utbyggnad.	1	2	2	
3	Ingen lämnar anbud	Vid upphandling av entreprenör inkommer inga anbud. Produkten blir försenad.	2	5	10	!
2	Upphandling av entreprenör	Upphandlingen av entreprenör blir försenad vilket leder till senare utbyggnad.	2	4	8	1
1	Försenad leverans från konsult	Projekteringen tar längre tid än beräknat. Produkten blir försenad.	1	4	4	1
	Total:					1