## Gamla Skogsö va- samfällighet

## Bilaga 2 till avtal

## Sammanställning av punkter i åtgärdslista efter besiktningar, senast reviderad 2014-12-10

Åtgärdspunkt	Status	Kommentarer	Bedömd kostnad	Anm
1 Bataljvägen 16a, 16b och 18 har gemensam förbindelsepunkt. Normen är att varje fastighet har egna förbindelsepunkter. Hur ledningsdragningen och anslutningsförhållandena ser ut på fastigheterna är mycket oklart.	Kvarstår	Alternativ till att bygga ut ny förbindelsepunkt är att fastigheterna bildar ga med en gemensam förbindelsepunkt	30 000	Avser nyanläggning av 1 förbindelsepunkt
2 Skogsövägen 91 har förbindelsepunkt framför Skogsövägen 93 (som saknar förbindelsepunkt). Flytt av FP till 0,3 m utanför fastighetsgräns	Kvarstår	Anslutningssituationen för Skogsövägen 91,93 och 95 måste klarläggas. Varje fastighet ska ha en egen FP utanför tomtgräns.	30 000	Ny förbindelsepunkt (om ventil saknas) samt ev proppning
3 Dalheimsvägen 2 och 4 har delad FP. Separera till två fristående FP för vardera fastigheten 0,3 m utanför fastighetsgräns	Kvarstår	Frostskyddsanläggning måste ses över	30 000	
4 Bataljvägen 12, två FP varav en ska proppas bort	Kvarstår		30 000	
5 Fastigheter med flera bostadslägenheter ska redovisas för att skapa rättvis debitering av avgifter.	Kvarstår		-	Bör inte kosta något
6 Monumentvägen 2, Serviser och därmed FP ej återfunnen, distansmarkering saknas	Kvarstår	Nacka kommun, exploatering, har stått för utbyggnaden. Ansvaret för återsök av ventilerna åligger därför kommunen	-	Kommunen svarar för kostnaden, om ny FP behövs 30 000 kr
7 Bataljvägen 22, servisventilerna under betongfundament till grindstolpe, måste flyttas	Kvarstår		30 000	Avser flyttning av FP

O Digitala relationshandlingar saknas nå delar av	Kvarstår	Om handlinger saknas och ei går ett återfinn	a 10 000
8 Digitala relationshandlingar saknas på delar av frostskyddsanläggningen	KVaiStai	Om handlingar saknas och ej går att återfinn	a 10 000
		måste mätningar i fält göras för att insamla	
		nödvändig information om	
		frostskyddsanläggningen inkl skarvpunkter	
		samt kallkabelsträckor.	
9 Lagning av frostskyddsslinga 1 till skåp vid	Delvis klart	Reparation utförd av samfälligheten men	10 000
Bataljvägen 10		uppgift om material mm saknas. Resistans	
		samt styrningsfunktion ej dokumenterad.	
		Asfalt ej återställd efter arbetet (2012)	
10 Elskåp för värmekablar i pumpstation flyttas till	Klart		
utvändigt läge på fasad			
11 Automatikskåp i pumpstation ersätts med nytt	Klart	Nacka kommun finansierar med 50%	
12 Beslag och gejderanordning i pumpsump måste	Klart		
13 Service av ozonaggregat samt ny elmatning behöv			
14 Pumpar i stationen behöver ersättas	Klart	Nacka kommun finansierat med 50%	
15 Rengöring av pumpsump	Klart	Nacka kommun imansierat med 30%	
16 Nödutlopp igensatt och måste spolas	Klart		
17 Relationshandligar avseende pumpstationen	Kvarstår	Inventering och framtagning av	10 000
	Kvaistai	dokumentation för att ersätta saknade	10 000
saknas			
		handlingar	
18 Ansökan om eliminering av samfälligheten i	Kvarstår		Ingår i belopp
samband med övertagande, lantmäteriåtgärd			under pkt 2 ovan
19 FP i flera fall innanför tomtgräns vilket kan utgöra	Kvarstår	Kan möjligen lösas med ledningsrätt som	5 000 kr/fastighet
en svårighet juridiskt		inskrives	