Risker Ombyggnad Myrsjöns och Bagarsjöns utlopp [X]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Riskkostnad
3	Föreslagna åtgärder är inte tillräckliga	Risken att konsulten har gjort felbedömning av de föreslagna åtgärdernas effekter och att investeringen inte når avsedd effekt. Översvämningarna försätter även efter investeringen. Riskkostnad skadestånd för källaröversvämningar.	1	3	3		
		Riskkostnad ytterligare åtgärder krävs.					
2	Projektet blir dyrare än uppskattat	oförutsedda åtgärder och arbeten. Exvis kanske den stensatta bron vid Ekallen behöver åtgärdas?	4	4	16	1	
		Vid Myrsjön finns det 100 m kulvert som vi inte vet något om där åtgärder måste till. Även vid Myrsjön finns gamla broar som kanske behöver åtgärdas i samband med arbetena.					
		Konsultens kalkyl stämmer ej					
		riskkostnad kulvert och stensatt bro					
1	Miljödom drar ut på tiden	Utfallet är osäkert även om det är troligt att vi får beslut enligt miljöbalken. Här har privatpersoner och föreningar som är sakägare och överklagar. det finns föreningal vid båda sjöarna. Vid överklagan drar domen ut på tiden. Ansökan bör göras minst två är innan spaden sätts i marken för att ha marginal.	r	5	10		
		Det finns ett markavvattningsföretag vid Bagarsjön som måste avvecklas för att kommunen ska erhålla rådighet över marken innan miljödom kan sökas.	,				
		riskkostnader för skadestånd, underminerade vägar	;				
	Total:	10901				1	