Vårt datum 2016-05-27

Vår referens Johan Olsson



Nacka Kommun Vägenheten 131 81 Nacka

Att: Rafael Mancera

RAPPORT GÄLLANDE YTBEHANDLINGSSSYSTEM

Ytbehandlingssystem för GC-Bro från Berguddsvägen över SLJ

IdNr2: K-820 Anl/Knr: 182-83-1 (1)



Härmed översänds ett exemplar av rapport nummer 160099-1 Berguddsvägen

Med vänlig hälsning

Projektengagemang

Bro & Stålkontroll i Stockholm AB

Johan Olsson

Granskad

Thomas Ekelund

Statusbestämning av GC-bro från Berguddsvägen över SLJ med avseende på befintligt rostskydd.

Rapportnummer:

160099-1

Anl/Knr:

182-83-1 (1)

Uppdragsgivare:

Nacka Kommun. Vägenheten

Granitvägen 15 131 81 NACKA Att. Rafael Mancera

Uppdrag:

- Upprätta ett ytbehandlingssystem för 20års livslängd vid

GC-bro från Berguddsvägen över SLJ.

Datum:

2016-05-17

Platsbesök

2016-05-27

Rapport

Allmänt

Visuell kontroll av GC-bron från Berguddsvägen över SLJ utfördes 2016-05-17 tillsammans med Fredrik Hansson från Anläggningsunderhåll. Befintligt ytbehandlingssystem utfördes någonstans mellan 1990 – 1991 när bron tillverkades. 2016-05-17 gjordes en bedömning av det befintliga ytbehandlingssystemet. Vid kontrollen noterades att befintlig ytbehandling med passiverande grundfärg med epoxibasis utgör en mycket bra grund för bättringsmålning. Att behålla det befintliga ytbehandlingssystemet som grund är dessutom bra ur miljösynpunkt.

Ytbehandlingssystem som referens för 20års livslängd.

C5-M med beteckningen A5M.06

Befintlig ytbehandling

<u>Befintlig ytbehandling</u> närmast stålet utgörs av passiverande grundfärg med epoxibasis som är mycket bra grund för bättringsmålning, vilket även är bra grund som enligt mitt förslag går att återanvända.

Föreslaget system innebär att man använder befintlig grundfärg så långt det är möjligt genom att svepblästra ytan/försiktig blästring $\sim 15~\mu m$ avlägsnas för att erhålla en acceptabel yta med godtagbar vidhäftning för nästkommande skikt.

För positioner med rostgenomslag sker full blästring till Sa $2\frac{1}{2}$ med åtföljande applicering av grundfärg epoxi till en skikttjocklek av minst $80~\mu m$ och dito fullt system enligt beskrivning.

Förslag till arbetsordning

- Utför eventuella smidesarbeten och betongarbeten före ytbehandling.

Svetsa fast räckesgrinden mot fackverkskonstruktionen med a-mått 4 runt om.

Svetsa igen de borrhål som inte används i dagsläget.

Ersätt korrosionsskadade skruvförband med nya skruvförband.

Lagerundergjutning vid två positioner på norra sidan bron

- Utför ytbehandling enligt nedanstående förslag.

Förslag till ytbehandlingsprogram med system C5-M A5M.06 som referens.

Alternativ 1

Hel ommålning av konstruktionen

Fullblästra hela konstruktionen med Sa21/2.

Applicera ytbehandlingssystem C5-M A5M.06.

Dyrt och anses av mig som överkurs då konstruktionen med vissa åtgärder klarar sig relativt bra under en längre tid.

Alltså – enligt vår bedömning ej aktuellt.

Alternativ 2

System avseende korrosionsskadade partier

- Rengörning enligt TRVKBRO 2011
- Blästring till Sa 2½ enligt SS-EN ISO 8501-1:2007 (alt. slipning till rent stål)

- Fläckmåla skadorna med grundfärg	Epoxi	2K	minst	1x80	μm
- Fläckmåla skadorna med mellanfärg	Epoxi	2K	minst	1x80	μm
- Helmåla därefter med mellanfärg	Epoxi	2K	minst	1x80	μm
- Helmåla därefter med täckfärg	PUR	2K	minst	1x80	μm
				$\Sigma = 320$	μm

System avseende övriga, ej korrosionsskadade partier

- Rengör enligt TRVKBRO 2011
- Svepblästring 10 15 μm

- Helmåla därefter med mellanfärg	Epoxi	2K	minst	1x80	μm
- Helmåla därefter med täckfärg	PUR	2K	minst	1x80	μm
				$\Sigma = 160$	μm

Alltså – enligt vår bedömning aktuellt system att utföra på denna konstruktion

Övrigt!

Kulör och glanstal på täckfärg – enligt beställarens direktiv.

EP

Tvåkomponenters epoxi

PUR

Tvåkomponenters polyuretan

För att erhålla ett kvalitativt godtagbart resultat rekommenderas alltid <u>kontroll av utförandet</u>. I föreskrifter och aktuella handböcker finns standarder för hur sådan kontroll ska utföras. Om beställaren önskar kan Bro & Stålkontroll vara behjälpliga vid framtagande av objektsanpassade kontrollplaner och dito fysisk kontroll samt tillkommande entreprenadbesiktningar.

2016-05-27 STOCKHOLM

Med vänlig hälsning

Johan Olsson

Projektengagemang

Bro & Stålkontroll i Stockholm AB

johan.olsson@projektengagemang.se