Risker Cykelpaket 2020-2021 [XX]



ID	Risk	Beskrivning	S	K	S*K	Riskvärde	Åtgärder	Status	Ägare	Riskkostnad
9	Beställningsunderlag till entreprenör hinner inte tas fram	Beställningsunderlag för enskilt objekt hinner inte tas fram vilket kan leda till att utbyggnad försenas.	3	2	6	•		Öppen	Bengt Stenberg	
8	Samordning med andra projekt	Projekt med olika mål och tidplan kan leda till förseningar och försämrat resultat.	3	2	6	$oldsymbol{\Theta}$		Öppen	Mats Wester	
7	Utbyggnad försenas pga entreprenör	Entreprenörer hinner inte med utbyggnad pga andra projekt. Detta kan ledan till försämrad produkt och förseningar.	a 3	3	9	•		Öppen	Mats Wester	
6	Upphandling	Upphandling saknas vilket kan leda till förseningar och fördyringar.	2	3	6	•		Öppen	Bengt Stenberg	
5	Oförutsedda markförhållanden	Oförutsedda markförhållanden kan leda till fördyringar och förseningar.	2	3	6	•		Öppen	Mats Wester	
4	Osäkra lägen avseende befintliga ledningar	Befintliga ledningar har inte kunnat identifieras. Konflikter mellan ledningar och utformning kan leda till fördyringar och försämringar.	2	3	6	•		Öppen	Mats Wester	
3	Bristfällig information till fastighetsägare	Missnöje hos fastighetsägare pga bristfällig information i tidigt skede	2	2	4	$oldsymbol{\Theta}$		Öppen	Bengt Stenberg	
2	Bristfälliga TA-planer	Bristfälliga TA-planer leder till trafikstörningar	2	3	6	•		Öppen	Bengt Stenberg	
1	Resursbrist hos intern personal	Resursbrist hos intern personal kan leda till förseningar	2	3	6	•		Öppen	Mats Wester	
	Total:	-				•				