■ [TH방배] 조합 현장 참관 의견서 답변

구분		의견	답변	비고
조경	수목	윈드가든 상징목 부실 / 교체 요망	상기 답변 참고	
		메인 문주 앞 나무(살구나무) 빈약함, 위치 조정 필요	상기 답변 참고	
		나무가 키만 크고 가느다람 / 크기가 작음 / 품질 낮아보임	① 대형수목(R60 이상) : 110여주 ② 상징목 : 4주(살구나무, 메타세콰이어, 강릉 소나무, 팽나무)	
		임팩트 있는 나무가 없음		
		수목 관리 철저 요망 / 식재가 싱싱하지 않음	현재 수목 상태를 재점검하고, 준공시까지 관수, 병충해방제, 마대감기 등 수목유지관리에 만전을 기하겠습니다.	
		상징목, 준상징목 명확히 하고 가격 공개	상징목 : 아트밸리구간 내, 살구나무, 메타세콰이어, 강릉소나무, 팽나무 준상징목 : 단지 내, R80이상 소나무, 활엽수 중 우수 수형목 가격은 대외비로 공개가 어려움을 양지하여 주시기 바랍니다.	
		팽나무가 저층세대의 조망을 가림	아파트 단지 내 수목은 단지의 전체적인 조화를 고려하여 배식하였으며, 풍성한 식재경관 조성을 위하여 동 앞 녹지에도 대형목들을 식재하였습니다. 일부 세대에 인접한 가지들은 가지치기를 하여 조치하도록 하겠습니다.	
		메타세콰이어 나무 아파트에 너무 붙음. 철거 후 대체 식재 요망	117동 전면부 낙우송은 단지외곽으로 기이식처리되었고, 그 자리에 이팝나무로 대체 식재 완료하였습니다.	
		학(두루미)이 인위적임	건축물 외벽의 어두운 색상 고려, 수목 인지성 확보 차원의 점경물로 전체 교목수량의 0.1% 이하의 제한된 수량으로 반영된 것으로 이해해주시기 바랍니다.(추후 입주민과 협의후 철거여부 결정)	
		서양 잔디가 장기적으로 착상할 수 있을지 우려	소중한 의견 반영하여 준공시까지 고품질 시공될 수 있도록 노력하겠습니다.	
		울창한 숲 느낌 요망		
		색깔 있는 나무 군락 식재 요망		
		키낮은 꽃나무 식재 요망	아직 시공중인 사항으로, 관목, 초화 식재가 진행되고 있습니다. 주신 의견 반영하여 꽃이 피는 화목류를 반영하도록 하겠습니다.	
		단지간/구역간 식재 균형 보완 요망	A,B블럭 전체적으로 균형있는 조경공간을 구성하였음을 이해해주시기 바라며, 해당 위치는 전체적인 조경설계를 고려하여 미술작품과 함께 반영된 사항임을 이해해주시기 바랍니다.	
		미디어파사드 앞 나무 8그루 이설	보완사항에 대하여 검토중입니다.	
		소공원 조경, 식재 부족	공원 심의 및 인허가 사항으로 공원부 추가식재는 어려움을 알려드립니다.	
		단지내 수목의 일률적인 배치 아쉬움	단지 내 수목은 전체 조경설계 컨셉(공간별 테마식재 등)을 고려하여 배식되었으며, 입사점 전까지 관목, 초화 식재를 통해 조화로운 경관 조성을 보여드릴 수 있도록 하겠습니다.	
		계절감이 느껴지는 수목 식재 요청	현재 식재 배식은 계절별 색채감과 개화 특성을 고려하여 배롱나무, 벚나무, 단풍나무, 목련 등 계절감을 느낄 수 있는 다양한 수종을 선정하여 식재 되었습니다.	

구분		의견	답변	비고
조경	석가산	인위적, 올드한 느낌, 조잡한 느낌	단지를 가로지르는 네이처밸리구간에는 대자연을 구현하는 컨셉으로 좌우측의 약 300M에 이르는 대형소나무숲과 함께 산수화첩의 기암괴석을 형상화한 석가산을 조성하였습니다. 현재 시공중인 상태로 최종 마감까지 완성도 높은 경관을 완성시킬 수 있도록 노력하겠습니다.	
		야간조경 강화 및 분수, 안개, 이끼류, 난초류 추가 요망 / 규모 및 돌 크기 작음 / 아름답지 않음 / 석가산 과함 / 호스 노출	석가산 조명설치 반영 예정입니다. 아울러 식재보완 및 출수부 마감 보완을 통해 완성도 높은 석가산을 완성시킬 수 있도록 노력하겠습니다.	
		안전 문제	석가산은 구조검토를 완료하고 시공되었습니다.	
		석가산 옆 출입구 향후 폐쇄 감안한 설계 필요	추후 폐쇄형 게이트 설치 가능하도록 검토하도록 하겠습니다.	
	미디어 파사드	미디어파사드 미흡/아쉬움	미디어 파사드 추가 설치를 검토중에 있으며, 빛공해 심의 및 인허가 사항 검토후 추후 결정되면 알려드릴 예정입니다.	
		구 B블럭 미디어 파사드 지역에 수경시설 대체 필요	A,B블럭 전체적으로 균형있는 조경공간을 구성하였음을 이해해주시기 바라며, 추가 보완할 수 있는 방법을 강구하겠습니다.	
		구 미디어파사드 자리 조치 요망		
		미디어 아트 자리 DA 배출 공기, 냄새 문제 여부	해당 DA는 수영장 배기용 설비로, 악취의 우려는 없습니다.	
	놀이시설물	그늘이 없음	야외테이블 파라솔 세트를 추가 반영 검토하겠습니다.	
	기타	소공원 조경 및 벤치 추가 요망	공원 심의 및 인허가 사항으로 공원부 추가시설물 설치는 어려움을 양지하여 주시기 바랍니다.	
		단지 내 벤치 추가 비치 요망	등의자 등 휴게시설 추가 배치 예정입니다.	
		조경 미스트, 야간조경, 스프링쿨러 강화	소중한 의견 반영하여 준공시까지 고품질 시공될 수 있도록 노력하겠습니다.	
		정원 돌이 너무 파쇄석으로 보임		
		수경시설 관리 우려(이물질, 냄새, 미끄럼 문제 등)	당 현장 수경시설에는 수질정화장치 AOP(오존살균)시스템을 통해 수질이 관리됩니다. 미끄럼 방지를 위해 안내 표지판을 설치하고, 이물질 발생 시 신속히 청소 및 대응할 수 있도록 유지관리메뉴얼을 작성하여 관리사무소에 인수인계 예정입니다.	
		놀이터 개수 부족(3,000세대에 4개소는 적음)	현재 배치된 놀이터는 법적기준면적보다 넓은 면적을 확보하였으며, 어린이놀이터4개소 외 유아놀이터 2개소도 조성되어 있어 아이들이 안전하게 놀이할 수 있도록 '제품인증서', '어린이 놀이시설 안전검사 필증 및 활동공간 검사 확인서', '설치검사' 까지 완료되었습니다.	
		113동 건너편 계단형 데크길 미끄럼방지 조치 요청	해당 구간은 미끄럼 방지 패드 및 난간 설치를 통해 안전성을 확보할 예정입니다. 우천 시에도 안전하게 이용할 수 있도록 관리 강화하겠습니다.	
		야외 벤치, 테이블 사후 관리방식 문의	야외 시설물은 정기 점검 및 필요 시 교체·보수 계획을 수립하여 관리합니다. 목재류는 방부 처리와 코팅을 통해 내구성을 강화하고, 금속류는 도장 보수로 녹 발생을 예방하겠습니다. 아울러 시설물 유지관리메뉴얼을 작성하여 관리사무소에 인수인계 예정입니다.	
		당초 미러폰드 계획구간 낮은 바닥분수로 변경이 아쉬움. 원안에 가깝게 복원 요청	클럽하우스 전면부 수경시설은 미러폰드 형태로 계획되어 있었으며, 법적 미술작품이 추가 계획되었습니다. 또한 미러폰드 앞 작은 수경시설에는 캔들노즐을 추가하여 다소 지루할 수 있는 경관에 수경연출을 추가하였음을 이해해 주시기 바랍니다.	

구분		의견	답변	비고
커뮤니티	수영장	천정 마감 미흡	미러 바리솔 마감상태 개선 방법에 대하여 전문 협력사와 협의중입니다.	
		유아풀 의자 추가 요망 / 시설 부족	수영장에 가구 배치 예정입니다.	
커뮤니티	스카이라운지	옥상 난간대 안전 설비 보강 요망	스카이라운지의 외벽 유리난간은 유리집형태의 난간으로 고급 리조트나 호텔의 테라스 등에 설치되는 타입입니다. 현재 설치된 난간은 안전에 문제가 없으나, 만일을 위해 난간에 접근하지 못하게 밟지 못하는 조경구간이 계획되어 있어서 난간대에 직접 기대지는 못하게 되어 있습니다. 만약 조경지역에 접근한다고 하더라도 난간의 높이가 1400mm이기 때문에 법정 규정(1200mm)보다 높아 더 안전하게 설치되었음을 알려드립니다.	
		스카이라운지 관악산 조망 망원경 및 포토스팟 설치 요망	단지 내 또는 타 단지의 프라이버시 침해 및 민원의 우려가 있어 망원경 배치는 어렵습니다.	
		클라우드33 인테리어 고급화 요망	스카이라운지의 디자인 주안점은 작품과 외산 가구입니다. 작가작품과 하이엔드 브랜드가구를 더 돋보이게 하고자 전체홀의 인테리어 디자인은 미니멀하게, 카운터와 PDR룸은 살롱처럼 화려한 포인트요소로 계획하였습니다.	
		프랑스 작가 그림 유리덮개 설치 요망	현재 계획은 작품앞에 텐사베리어(Tensabarrier)를 설치할 예정입니다. 작가는 작품의 질감과 원색을 그대로 감상하기 위해서는 유리덮개가 설치되지 않아야 한다는 입장입니다. 그러나 일부 조합원님들의 우려가 있어 액자 유리를 추가해야 한다면 뮤지엄 글라스 등 빛 투과율이 좋은 전문 보호장치를 설치해야할 것으로 판단됩니다. 하지만 그럼에도 불구하고 작품의 감상하는데는 분명 장애가 생길 것으로 사료됩니다. 현재 작가의 국내 에이전트에 뮤지엄글라스의 설치 계획에 대하여 문의중이므로 추후 조합에 제안하도록 하겠습니다.	
	체육관	농구코트 마감, 볼트마감 부실	우리 아파트 농구장은 공장에서 제조한 UV코팅 마감재를 단순 조립한것이 아닌, 하드우드 원목을 시공 후 현장에서 5차례 샌딩 및 우레탄 코팅을 한 마감재로 정식 프로 농구장 마감과 같은 전문 농구 코트 마감입니다. 볼트는 벽 유사색으로 도장 예정입니다.	
		농구대 높낮이 조절 필요	배드민턴 운동 시 간섭이 발생하여 현재 위치 및 높이로 농구대를 계획했습니다.	
		농구, 배드민턴 2층 관람 시 러닝에 방해 여부 문의	투어 시 설명에서는 2층의 활용도에 대한 장점을 설명드리는 과정에서 언급된 내용임을 양지하여 주시기 바랍니다. 2층의 구체적 활용방안은 추후 운영사에서 결정하도록 하겠습니다.	
	피트니스	러닝머신 추가 요망	관리운영사와 협의하여 기준수량(100세대당 1대) 이상을 배치하였고, 이용 시 쾌적한 환경을 고려하여 기구 간격을 계획했습니다. (A블럭 1,420세대 → 18개, B블럭 1,644세대 → 20개) (원베일리 2,990세대 → 27대)	
		입구 화단 마감 교체 요망	실내조경 화단의 하부는 금속 위 도장마감입니다. 디자인적 고려를 통해 샤시 등 금속 색상으로 화단 마감을 계획하였음을 양지하여 주시기 바랍니다.	
		샤워실 동선 관련	피트니스에서 샤워실 사용이 불편할 수 있지만, 수영장과 같은 층에 샤워시설을 배치해야 할 수밖에 없어 피트니스에서 멀어졌음을 양지하여 주시기 바랍니다.	
		웨이트존 조명 교체 요망 (눈부심)	벤치를 사용하는 구간은 추후 사용성 검토 후 조명의 이동 또는 각도조절형 등기구로 교체하겠습니다.	
	도서관	문화행사 공간 마련 요망	H컬쳐클럽 서비스 중 북카페에서 북큐레이션 도서교체 서비스를 계획했으며, 원형서가 및 영화관에서 저자와의 만남 등 행사를 할 수 있도록 설계했습니다. 아크앤북에 저자와의 만남등 행사 프로그램(유료)이 있어 입주민의 요구시 제공할 수 있음을 확인하였습니다.	
		빈백 등 독서 공간 추가 요망	공간 사용 측면 검토 후 키즈용 빈백 추가 검토중이며, 조합 협의가 필요한 사안입니다.	
	클럽하우스	클럽하우스 아래 환기구 배치로 인한 디자인 관련	해당 위치는 전체적인 조경설계를 고려하여 미술작품과 함께 배롱나무 식재로 반영된 사항임을 이해해주시기 바랍니다.	
	공통	인포메이션 데스크 설치	운영사와 협의하에 A,B블럭 통합로비 각 1개소씩 사우나 출입동선에 인포데스크를 배치하였습니다. 이는 관리운영비 절감을 위해 진행된 사안입니다.	
		환기장치, 공기정화시설, 정화장치점검 요망	투어 당시 환기시설 미가동, 6/24부터 환기 및 공조시스템 가동 예정입니다.	
		커뮤니티 벽면 타일 세라믹 타일로 교체 요망	로비와 복도 등 주요공간은 대리석과 세라믹 타일로 시공되었습니다. 공간연출의 필요로 인해 곡면으로 설계했거나, Wall Wash 조명효과가 필요한 부위에 모자이크 타일등을 이용하여 디자인 했습니다.	
		커뮤니티 메인센터 외 양 사이드 쉴 공간 의자 부족	커뮤니티 로비에는 아트퍼니처 외에도 벤치가 계획되어 있습니다. 아울러 로비에 접한 카페에도 많은 좌석이 있어 휴식에 문제가 없도록 계획하였습니다.	
		실내조경 관리 우려(이끼, 변색 등)	인조조경이 설치된 위치는 실제 식생 유지관리가 힘든 곳에 인공적으로나마 시각적인 요소로 활용하기 위함입니다. 재료는 자외선, 습기 등 내구성이 강한 자재 위주로 선정하여 사용했습니다. 하지만 우려하시는 것처럼 자외선을 받는 구간 식재는 변색의 속도가 상대적으로 빠를 수 있어, 해당 구간에 식재에는 UV 차단제 또는 투명락카를 도포하여 변색속도를 늦추도록 조치할 예정입니다. 다만 후처리의 반짝거림은 다른구간의 조경보다 인조의 느낌이 조금 더 날 수 있음을 양지해주시기 바랍니다.	
		락커룸, 파우더룸 좌석 수 부족	커뮤니티 내 배치되는 락카, 파우더룸, 좌석수 등 모든 수량은 운영사의 당사, 타사 단지 커뮤니티를 운영하며 통계적으로 산출되는 수량 기반 컨설팅을 기준으로 했습니다. 각 항목별 요구되는 최소수량 이상을 최대한 확보, 반영했음을 안내드립니다.	

구분		의견	답변	비고
설계	사인물	110동 아파트 측면 로고 추가요청	해당 사항은 옥외 광고물 심의 대상으로 인허가 절차가 필요하며, 추후 조합총회를 거쳐 협의되어야 할 사안입니다.	
		외벽 BANGBAE 로고 설치 요망	현재 BI 디자인과 표기 기준은 당사 브랜드 아이덴티티(BI) 가이드라인에 따라 엄격히 관리되고 있습니다. 해당 가이드라인에서는 브랜드 통일성과 정체성을 유지하기 위한 기본 원칙이 규정되어 있으며, 이에 따라 아파트 주동 BI에는 추가적인 표기가 어려운 점 양해 부탁드립니다.	
	아파트	펜트하우스 있는 동 화재시 옥상 대피 문의	펜트하우스 세대의 존재 여부와 상관없이 공용 계단실은 펜트하우스 상부층인 실제 옥상까지 연결되어 있어 안전한 대피가 가능하며, 비상문 자동개폐장치가 설치됩니다.	
		동출입구 방화문 매립식 아닌 이유 문의	현재 방화문은 소방법 및 건축법 기준에 따라 화재 시 안전성을 최우선으로 고려하여 설계 및 설치되었습니다. 매립형 도어의 경우 사용 목적과 구조에 따라 제한사항이 있을 수 있으며, 방화문으로서의 성능 기준을 완벽히 충족하기 어려운 부분이 있습니다. 또한, 방화문은 현행 건축물의 피난·방화 설비 기준(관련 법령)에 따라, 화재 안전성을 확보하고 화염 및 유독가스의 확산을 차단하기 위해 자동폐쇄 장치로 설계된 문으로 설치해야 하는 규정이 존재합니다. 이러한 이유로 매립형 도어 대신 화재 차단 기능과 내구성을 가진 일반 방화문이 설치되었습니다.	
	공용부	아파트 상가 공용복도 천정 마감 보완	상가 공용복도 천정은 상업시설의 품격과 내구성을 고려한 금속 라인 천정이 적용되어 있으며, 벽체 및 바닥과 연계된 통합 디자인으로 계획되었습니다. 천정 마감 변경 시 전체 공간의 통일성이 저해될 우려가 있으며, 천정 내부의 설비 재배치와 소방 법규에 따른 불연/준불연 성능 재검토가 필요해 천정 마감 변경이 어려운 점 양해부탁드립니다.	
		근생 주차장 입구 상징성 강조 보완 요망	현재 근생 주차장 입구 및 주출입구에는 석재 열주, 알루미늄 루버와 같은 특화 요소들이 시공되어 있습니다. 현재의 설계는 단지 전체의 디자인적 맥락을 고려한 설계임을 이해부탁드립니다.	
		주차장 회차 공간 좁음	회차 가능합니다.(주차장 회차 공간은 교통영향평가 심의 내용을 준수하였습니다.)	
		소공원/단차부위 내리막길 사고 나지 않도록 안전하게 마무리 요청	소공원: 공원 심의 및 인허가 사항으로 공원부 과속방지턱 설치는 어려움을 알려드립니다. A블럭 경사로: 단지 내 해당 구간에는 장애인 이동을 고려한 보행동선이 포함되어 있으며, 킥보드, 자전거, 휠체어 등의 걸림 및 낙상 위험이 있기에 과속방지턱 설치가 어렵습니다. 또한, 보도블럭 구간 특성상 시설물 고정이 용이하지 않고 파손의 위험이 커 추후 유지보수 측면에서도 어려움이 있다는 점 양지해주시기 바랍니다.	
		방배중앙로쪽 / A블럭 석가산옆 전기시설쪽 휀스 설치 요망	서초구청 인허가사항으로 휀스설치가 불허되어, 준공 이후 조합에서 휀스 설치에 대한 시공여부 결정 예정입니다.	
		아파트 외곽 산보, 러닝 가능한 연결통로 설치 요망	각 블록별, 게이트 및 단지외곽으로 이어진 연결동선이 있어 산책 및 러닝시 진출입하실 수 있습니다.	
		칼라디자인 측면에서 현대건설 및 디에이치 강조 요망	단 하나의 완벽함'이라는 디에이치 브랜드의 정체성을 고려하여 각 단지마다 특색있는 디자인을 개발함. 디에이치 방배는 아름다운 비례감과 따뜻한 색감의 시그니처 컬러를 특징으로 하며, 타단지와의 차별성을 위해 세라믹패널을 주요 경관 지점에 계획한 것이 포인트임. 또한 수직의 얇은 선을 강조하되 날카로움을 완화하는 수평의 선으로 시각적인 안정감을 주고, 선의 강조와 면의 강조를 적절히 배색하여 대단지의 규모에 다양하고 입체적인 경관을 구현함. 또한 차분한 톤의 밝은 색상과 어두운 색상의 감각적인 조화로 세련되고 고급스러운 분위기를 연출함.	

구분		의견	답변	비고
설계	기타	타 단지 대비 장단점 문의	1. 외벽 세라믹 패널(Ceramic Panel): 오염에 강하고 내구성이 뛰어나 오랜 시간이 지나도 신축 당시의 고급스러운 색감과 질감을 그대로 유지하는 장점이 있습니다. 2. 방배동 최대의 3,000세대 규모 대단지 아파트 3. 넉넉한 주차 공간(세대당 1.8대 확보) 4. 입지적 가치 : 트리플 역세권, 강남 주요 인프라와의 높은 접근성 5. 아파트 최대 규모 영화관 6. 25M 길이, 5개 LANE의 수영장 조성 7. 경쟁 아파트를 압도하는 스카이 라운지의 화려함 8. 세대수 대비 충분한 전기차 충전시설(급속 21대, 완속 791대) 9. 전세대 다양한 기능의 보이스홈(조명, 에어컨, 난방, 엘리베이터, 가스 제어)	
		경사지의 평지대비 장단점 문의	1. 경사지를 활용한 공간의 효율성을 극대화 - 자연 채광과 환기의 극대화: 대지의 높낮이 차이를 이용하면, 도면상 지하로 분류되는 공간을 외부로 노출시킬 수 있습니다. 이를 통해 지하 커뮤니티 시설(수영장, 피트니스 등)에 직접적인 햇빛이 들고 바람이 통하는 '썬큰(Sunken)' 구조가 가능해집니다. 2. 경제적 이익: 용적률 산입 제외를 통한 '사업성 극대화' - 건축법상 지하층의 면적은 용적률 산정 시 제외됩니다. 경사면을 활용하여 도로변에서는 1층처럼 보이지만, 법적으로는 지하로 인정받는 공간을 전략적으로 배치하였습니다. 또한, 도로를 따라 길게 배치된 상가를 지하층으로 산입함으로써, 실제 지상층에 지을 수 있는 아파트 건립 가구수를 줄이지 않고도 대규모 상업 시설을 확보하였습니다.	
기타		9월 입주 가능 여부	입주 가능합니다.	
		관리비 관련 운영 계획 필요	관리사무소 업체에 내용 전달 예정입니다.	
		공용시설 물 사용량 대책 문의		
		홍보영상 업그레이드 후 홍보 필요 / 홍보 히스토리 필요	홍보 예정입니다.	
추가 간담회 의견	석가산	석가산 원산지 및 설치일 문의	석가산 주재료인 수입석(중국 운남석)의 규모 고려하여 시공(25년11월~26년6월)되었음을 참고 부탁드립니다.	
	수영장	유아풀 폭포 추가 요청	유아풀은 원형풀 2개가 오뚜기 모양으로 연결되어 있고 그 사이에 워터폴을 설치 했습니다. 아이들이 폭포 밑을 용감히 통과하면서 용기와 재미를 느끼도록 계획된 놀이 시설입니다. 지금 상태가 풀의 형상상 최적으로 설계되었고 추가할 장소도 마땅치 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.	
	사우나	사우나 돌 무늬 연결	기존제안 석재 대비 북매치 기법 적용으로 고급화하였습니다.	
	사인물	단지 동별 시인성 부족 / 동 사인물 보다 높은 곳으로 설치 요청	현재 동표기 사인은 입주민과 방문객들이 쉽게 확인할 수 있도록 적정 아이레벨에 맞춘 높이에 설치되었으며, 건물의 입면 디자인 비례와 입주민의 시인성을 모두 고려하여 결정된 사항입니다. 현재 저층 주동의 경우 6층 이하 높이에, 고층 주동의 경우 8층 이하 높이에 설치되어 있으며, 각각의 건물 최저층(13층) 및 최고층(33층)의 구조적 특성과 미관을 반영하여 부착되었습니다.	
		서초구 마크 여부	서초구 마크는 없습니다.	
	공용부	주차장 입구 너무 좁아보임	관련법규(주차장법)과 심의 기준(교통영향평가)에 근거하여 적법하게 시공되었으며, 임의 변경은 어렵습니다.	
		상가 조명 다채롭게 계획 요청	상가 조명은 다양한 색 연출이 가능하도록 계획되어 있으며, 조명 효과 또한 세로뿐만이 아닌 가로 애니메이션 효과를 통해 다채로운 연출이 가능하도록 구성되어 있습니다.	