



Xbar控制图 (均值图)

Xbar图显示子组均值的稳定性，用于检测过程中心的偏移




R控制图 (极差图)

R图显示子组内变异(极差)的稳定性，用于检测过程精度的变化




S控制图 (标准差图)

S图显示子组内标准差的变化，用于监控过程变异性的稳定性



样本与均值偏离表

显示组内均值、组内样本和整体均值的偏离记录



异常判断结果

过程受控-未发现特殊原因变异

最近检查: 2026年05月02日 13:55 无异常

过程能力指标



过程能力直方图

展示实际数据与理论正态分布的对比，用于识别数据异常点和分布偏差

