计算机控制与应用实验 实验三 实验报告

计算机科学与技术 八班 李天祥 53160815

实验四 步进电机原理及应用

一、实验目的和要求

了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法, 掌握定时

器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。

二、实验设备

单片机基础实验开发平台 步进电机/直流电机实验板 Keil 开发环境 STC-ISP 程序下载工具

三、实验内容

编制MCS-51 程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。步进电机的转速分为两档,当按下S1 开关时,进行快速旋转,速度为60 转/分。当松开开关时,进行慢速旋转,速度为10 转/分。当按下S2 开关时,按照顺时针旋转; 当松开时,按照逆时针旋转。

本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式

四、实验步骤

4.1 预习

参考辅助材料,学习8031 汇编语言使用和步进电机原理

4.2 程序输入

本程序需要使用定时器定时(参见附录三-2.5),并使用中断来同步(参见附录三-2.7)

4.3 定时器中断

在使用定时器时,首先应由外部条件得到要定时的时间长度t,如本实验中,就是根据要求的速度计算出的每一步之间的间隔。然后选择适当的定时器工作方式,去计算想要设定的计

数器初值s,使用如下方程。

(2 gert 器最大位数 — s) × 定时周期 =t

定时周期 = 12/CPU 晶振频率

得到的s 需要分成高8 位和低8 位,

分别放入计数器THx 和TLx 中(x 为0 或1)。如果s

为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需

要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成n 份,利用定时器达

到t/n 的时间

长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达n,说明总的时间t 已 经达到。

要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存

器也都设置好。如果使用方式**0** 和方式**1**,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。

4.4 程序调试及现象观测

用单步、断点、连续方式调试程序,观察状态指示灯及电机状态,检查运行结果。如果需要,可以将四个输出信号的状态同时输出到PO口的某些位上,便于观察4.5实验代码

ORG 0000H;复位起始地址

LJMP START

ORG 000BH;中间地址保留给中断向量表,定时器0中断程序入口地址

LIMP EINTO

ORG 0040H;程序实际起始地址

START:

P4 EQU OCOH;单片机P4口地址

P4SW EQU OBBH

CLK EQU P4.4;移位寄存器的时钟线接单片机模拟串口时钟 DAT EQU P4.5;移位寄存器的数据线接单片机模拟串口数据

MOV P4SW, #70H

MOV DPTR, #TAB;将段码表首地址传给数据指针寄存器, TAB为发光管设置

LP:

MOV R3, #0;数码管显示用,代表个位 MOV R4, #0;数码管显示用,代表十位 MOV R5, #0;数码管显示用,代表百位

I1:

MOV TMOD, #01H; 选择定时工作方式,即对TMOD赋初值。TMOD是定时器、计数器模式控制寄存器

MOV IE, #82H; 中断允许寄存器IE, 中断总体允许控制位置EA置1, 定时器TO溢出中断允许控制位置1

ORL IP, #2H;优先级寄存器IP,设置定时器TO中断优先级高

SETB P1.1;步进电机驱动芯片的CE1置高(SETP作用为将端口置1)

SETB P1.4;步进电机驱动芯片的CE2置高

NEXT:

JB P3.7, OPP; 单片机的P3.7位接S2开关,如果P3.7等于1,即S2按下,则跳转到OPP

MOV RO, #00101101B;松开S2,步进电机逆时针转动 MOV 20H, RO;将步进电机的脉冲时序保存到20H地址中

LJMP SS1; LJMP为长距离跳

OPP:

MOV RO, #01111000B;按下S2,步进电机顺时针转动 MOV 20H, RO;将步进电机的脉冲时序保存到20H地址中

SS1:

JB P3.6, SPD;单片机的P3.6接S1开关,如果P3.6等于1,即S1按下,则跳转

MOV R2, #OH; 松开S1, 步进电机慢速旋转; 23870 5D3E

LJMP LO

SPD:

MOV R2, #1H;按下S1,步进电机快速旋转

L0:

MOV R1, #4;根据步进电机的双四拍工作模式,将对应的循环次数4保存到R1中

MOV RO, 20H;取出步进电机的脉冲时序(顺时针/逆时针),存入RO中

L1:

MOV A, RO:将RO保存的脉冲时序(顺时针/逆时针),存入累加器A中

RLC A;累加器A循环左移,进位位C受到影响

MOV P3.2, C;将脉冲的高一位送入步进电机驱动芯片与单片机P3.2相连的IN1中

RLC A;累加器A循环左移,进位位C受到影响

MOV P1.0,C:将脉冲的低一位送入步进电机驱动芯片与单片机P1.0相连的IN2中

MOV RO, A ;将累加器A循环左移两次后的结果保存到RO中

LCALL NUM;调用LED显示器的子程序,显示步进电机已转动的次数

LCALL TIME:调用定时器的子程序

DJNZ R1, L1; R4先减1, 若不等于0, 则跳转, 否则顺次执行下一条指令

L.JMP NEXT ;重新判断开关是否按下,这是一个死循环

;定时器子程序

TIME:

CJNE R2, #1, SLOW; R2表示步进电机转速,等于0慢速,跳转到SLOW;等于1快速, 顺次执行下一条指令

MOV THO, #5DH: 快速, 60转/分, THO为高八位寄存器

MOV TLO, #3EH; TLO为低八位寄存器

SETB TRO: TRO置1, 定时器0启动, 定时器0启动跳转至中断地址

MOV R7, #OH; R7为中断判断标志,置0

TIM1:

CJNE R7, #1H, TIM1; R7若小于1则跳转,等待定时器中断产生;若等于0则顺次执行下一条指令

LJMP OUT

SLOW:

MOV R6, #6;慢速,10转/分,设置嵌套循环6次

TIM2:

MOV THO, #5DH MOV TLO, #3EH

SETB TRO:TRO置1, 定时器0启动

MOV R7, #OH ; R7为中断判断标志, 置0

TIM3:

CJNE R7, #1H, TIM3; R7若小于1则跳转,等待定时器中断产生;若等于0则顺次执行下一条指令

DJNZ R6, TIM2; 先将R6减1, 若不为0则跳转, 否则顺次执行下一条指令

OUT:

RET;返回主程序处

;定时器0中断处理程序

EINTO:

MOV R7,#1;中断标志置1

RETI

;调用LED显示器的子程序,显示步进电机已转动的次数

NUM:

S0:

MOV A, R3:将R3表示的个位传给累加器A

CALL EXP ;调用数码管显示子程序,显示个位

MOV A, R4;将R4表示的十位传给累加器A

CALL EXP:调用数码管显示子程序,显示十位

MOV A, R5;将R5表示的百位传给累加器A

CALL EXP;调用数码管显示子程序,显示百位

CJNE R3, #9, S1; R3表示的个位若等于9,表示要进位,则顺次执行下一条指令,否则跳转

MOV R3, #0; 个位清零

CJNE R4, #9, S2; R4表示的十位若等于9,表示要进位,则顺次执行下一条指令,否则跳转

MOV R4, #0:十位清零

CJNE R5, #9, S3; R5表示的百位若等于9,表示要进位,则顺次执行下一条指令,否则跳转

MOV R5, #0;百位清零

S1:

INC R3

LJMP STOP

S2: INC R4 LJMP STOP S3: INC R5 LJMP STOP STOP: RET

EXP: . 显示程序

MOV 21H, RO;相当于压栈,保存调用该子程序前RO的值,防止修改RO的值 MOVC A, @A+DPTR;变址寻址方式,将累加器(变址寄存器)与数据指针寄存器(基址寄存器)保存的数相加,并将该数(地址)的内容传给累加器A,得到要显示在某一发光管上的字段码

MOV RO, #8;设置循环8次,从高位到低位依次向移位寄存器输出8个比特

CLY:

CLR CLK; P4.4; CLR清0,移位寄存器的时钟线给低电平

RLC A;累加器A的逻辑左移,C进位位置0或1

MOV DAT, C; P4. 5位,即将C所表示的0或1送入移位寄存器中(给相应的字段码低电平或高电平,即相应的数码管不亮或亮)

SETB CLK; P4.4位置1,即时钟线给高电平,产生上升沿,移位寄存器向低位右移一位(当8位都输入后,74HC164并行输出到相应数码管)


DJNZ RO, CLY; RO先減1,若不等于0,则跳转 MOV RO, 21H; 相当于出栈,还原RO原来的值 RET; 返回主程序

TAB:

DB OCOH, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90; 共阴极发光二极管0到9的段选码

END

4.6流程图:



五、思考题

- 1. 如采用单四拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改? ★ 每次步进角度为15度。用A代表 往IN1口送数据1,用B代表往IN2口送数据1,(!A)表示IN1=0,(!B)表示IN2=0,输出脉冲修改为A->B->(!A)->(!B)->A。
- 2. 如采用单双八拍工作模式,每次步进角度是多少,程序要如何修改? 每次步进角度为7.5度。A、B含义同题1,输出脉冲修改为: A->AB->B->B(!A)->(!A)->!A!B->!B->(!B)A
- 3. 步进电机的转速取决于那些因素?有没有上、下限?★ 步进电机的转动速度的控制是通过改变时钟的周期,即改变换相的频率来实现的;它转过的角度由输入的脉冲个数决定。当然,由于各种物理因素(包括摩擦、机械惯性、响应时间等),步进电机的最高转速有限制。
- **4. 如何改变步进电机的转向**? ★ 改变脉冲顺序
- 5. 步进电机有那些规格参数,如何根据需要选择型号? 步进电机的主要参数有电机的最大工作电压、最小启动电压、最大允许功耗及工作频率等。

六、遇到的问题

步进电机无法顺利转动一周,有时候只是在小范围来回抖动,发现是代码编写的问题。

计算机控制与应用实验 实验四 实验报告

计算机科学与技术 八班 李天祥 53160815

一、实验目的和要求

了解LED点阵显示的基本原理和实现方法。掌握点阵汉字库的编码和从标准字库中提取汉字编码的方法。

二、实验设备

单片机测控实验系统,LED点阵显示器实验模块,Keil开发环境,STC-ISP程序下载工具

三、实验内容

了解16*16点阵电路的原理,编写汇编语言程序。编写一行汉字字符(至少三个字)的显示程序。能够从左到右(或从右到左)循环显示(要求显示过程中字的大小与屏幕尺寸相适应)。

四、实验步骤

- 1. 掌握点阵式LED显示屏的控制方法;
- 2. 使用MCS-51汇编语言,使用LED点阵显示器显示出正确的汉字字符及动态效果:
- 3. 将编译后的程序下载到51单片机,观察LED显示屏的显示结果

五、实验原理

高亮度LED发光管构成点阵,通过编程控制可以显示中英文字符、图形及视频动态图形。所显示字符的点阵数据可以自行编写(即直接点阵画图),也可从标准字库(如ASC16、HZ16)中提取。后者需要正确掌握字库的编码方法和字符定位的计算

实验用的LED点阵显示屏为16*16点阵。

行和列分别使用两个移位寄存器作为输出。

当移位寄存器输出的第i行为0,第j列为1时点亮点(i,j)。

为了能够显示出一个点阵字型,需要进行循环扫描,也就是每一次只点亮一行,然后在列上输出该列对应的16个点阵值。

输出一行后暂停一段时间,输出下一行。为了达到较好的显示效果,整屏总的扫描时间不高于40ms。

上述过程中行列可以互换。

实验中使用的移位寄存器是74HC595,它是一个同时具有串行移位和输出锁存驱动功能的器件。

74HC595是具有8位移位寄存器和一个存储器,三态输出功能。 移位寄存器和存储器是分别的时钟。

数据在SRCK(移位寄存器时钟输入)的上升沿输入到移位寄存器中,在R(存储器时钟输入)的上升沿输入到存储寄存器中去。

移位寄存器有一个串行移位输入(行Dx(P00)、列Dy(P03)),和一个串行输出(QH),和一个异步的低电平复位,存储寄存器有一个并行8位的,具备三态的总线输出,当使能 (P02和P07为低电平)时,存储寄存器的数据输出到总线。

实验代码:

ORG 0000H

LJMP START

ORG OOOBH

LJMP EINTO

ORG 0040H

START:

OE1 EQU PO.7;存储器x方向使能端口

OE2 EQU PO.4;存储器y方向使能端口

SER1 EQU PO.0;移位寄存器串行行输入口Dx

SER2 EQU PO.3;移位寄存器串行列输入口Dy

SRCK1 EQU PO.1;移位寄存器x方向时钟输入口

SRCK2 EQU PO.5:移位寄存器v方向时钟输入口

RCK1 EQU PO.2;存储器x方向时钟输入口

RCK2 EQU PO.6;存储器y方向时钟输入口

MOV DPTR, #TABLE1 :表首地址

MOV TMOD, #01H ;定时器控制字,选择定时器工作方式为定时

MOV IE, #82H ;中断允许屏蔽控制字,中断设置,定时器0允许中断

L0:

MOV R4, #0 ;偏移

L2:

MOV R3, #01FH ;时间控制,一个屏幕的时间<40ms

S0:

MOV RO, #15 ;行控制

S00:

CLR SRCK1 ;行清零

CLR SER1 ;行数据清零

SETB SRCK1 ;上升沿读入数据

DJNZ RO, SOO ;自减一,循环

S1:

MOV RO, #0

CLR SRCK1 ;从第一开始选中

SETB SER1

SETB SRCK1

S2:

MOV A, RO ; 计数器

ADD A, R4

MOVC A, @A+DPTR ;寻址,将RO, R4控制的地址取出

MOV R1, #8 ;前8位,循环控制

S3:

CLR SRCK2

RRC A ;向右移

MOV SER2, C ;溢出一位给C

SETB SRCK2 ;上升沿输出数据

ADD A, R4 MOVC A, @A+DPTR MOV R1,#8 S4: CLR SRCK2 RRC A MOV SER2, C SETB SRCK2 DJNZ R1, S4 INC RO S5: CLR RCK1 SETB RCK1 CLR RCK2 SETB RCK2 CLR OE1;使能段有效 CLR OE2 LCALL TIME ;长跳转 SETB OE1 SETB OE2

DJNZ R1, S3 ; R1! =0, 则跳转S3

INC RO

MOV A, RO

;重复第二组8位

CLR SRCK1;下一行

CLR SER1

SETB SRCK1

CJNE RO, #32, S2 ;不相等跳转,一个屏幕的32个8

DJNZ R3, S0;不等于零跳转窗口大小固定

MOV A, R4

ADD A, #2

MOV R4, A

CJNE R4, #128, L2 ;四个字, 4×32, 32个8位是一个字, 结束之后, 循环回到

开始。

LJMP LO

TIME: ;延迟实现

MOV THO, #OFFH

MOV TLO, #3CH ; 0. 2ms

SETB TRO

MOV R7, #OH

T11:

CJNE R7, #1H, T11

RET

;定时器0中断处理程序

EINTO:

MOV R7, #1H

RETI

TABLE1:

DB 20H, 00H, 24H, 00H, 24H, 0FCH, 24H, 88H, 24H, 88H, 24H, 88H, 0FCH, 88H;

DB 24H, 88H, 24H, 88H, 24H, 88H, 24H, 0FCH, 24H, 00H, 20H, 00H, 00H, 00H; "?", 0

DB 10H, 40H, 11H, 80H, 16H, 00H, 0FFH, 0FCH, 12H, 00H, 11H, 00H, 00H, 20H;


DB 10H, 0COH, 13H, 0OH, 0FFH, 0FCH, 13H, 0OH, 10H, 0COH, 10H, 20H, 0OH, 0OH; "?", 1

DB 08H, 04H, 08H, 04H, 08H, 08H, 10H, 08H, 60H, 0BH, 80H, 0FCH, 00H;

DB 0BH, 80H, 08H, 60H, 08H, 10H, 08H, 08H, 08H, 04H, 08H, 04H, 00H, 00H; "?", 2

DB 1CH, 40H, 10H, 40H, 92H, 40H, 52H, 40H, 12H, 44H, 92H, 44H, 52H, 0FCH;
DB 12H, 0COH, 33H, 40H, 52H, 40H, 90H, 40H, 10H, 40H, 1CH, 40H, 0OH, 0OH; "?", 3
END

流程图:



六、思考题

1. 如何使用软件调整和控制LED点阵的亮度

调整扫描频率

2. 如何尽量避免显示过程中的闪烁

提高扫描频率,根据人眼的停留效应,一般刷新频率提高到24HZ以上时基本可以消除闪烁。

3. 如何将本实验的软硬件推广到多行多列的LED显示屏(如64*1280)

硬件放面可以通过添加新的LED发光管,以及74HC595器件实现;软件方面,将控制行扫描的16为数字0FFFEH修改为64位数0FFFF FFFF FFFF FFFEH.