《微机系统》知识点练习

1. 说明 CISC、RISC 技术的特点及其主要区别?

CISC 是指复杂指令系统计算机、RISC 是指精简指令系统计算机。

他们的区别在于不同的 CPU 设计理念和方法。RISC 指令系统仅包含哪些必要的经常使用的指令,不 经常使用的功能,往往通过基本指令组合来完成。完成特殊功能时效率比较低。CISC 的指令系统比较丰富, 一些特殊功能都有相应的指令。处理特殊任务效率较高。

RISC 对存储器操作相对简单,使对存储器访问的控制简化;而 CISC 机器的存储器操作指令较多,对 存储器的访问有更多的指令直接操作,要求的控制逻辑比较复杂。RISC在一条指令执行的适当地方可以响 应中断;而 CISC 机器是在一条指令执行结束后响应中断。

RISC CPU 的电路构成比 CISC CPU 简单,因此面积小、功耗也更低;CISC 电路 CPU 电路复杂,同 水平比 RISC CPU 面积大、功耗大。RISC CPU 结构比较简单,布局紧凑规整,设计周期较短,比较容易 采用一些并行计算的最新技术: CISC CPU 结构复杂, 设计周期长, 技术更新难度大。从使用角度看, RISC 微处理器结构简单,指令规整,性能容易把握,易学易用;CISC 微处理器结构复杂,功能强大,实现特殊

- 2. 80x86 标志寄存器中 ZF 位等于 1, 说明(1)。 A
 - A. 运算结果等于0
- B. 运算结果大于 0
- C. 运算结果不等于 0
- D.运算结果溢出
- 3. 8086CPU 由哪两大部分组成? 简述它们的主要功能。

总线接口部件 BIU 跟执行部件 EU。

总线接口部件(BIU)是联系微处理器内部与外部的重要通道,其主要功能是负责微处理器内部与外 部的信息传递。主要任务: (1) 取指令 (2) 形成物理地址 (3) 传送数据

EU 完成控制器的功能,它负责执行指令并对相应的硬件部分进行控制,它的主要功能就是完成全部 指令的执行。EU 完成以下主要任务: (1) 指令译码(2) 执行指令(3) 向 BIU 传送偏移地址信息(4)管 理通用寄存器和标志寄存器。

- 4. 80x86 上电后第一条执行的指令的地址是(
 - A. 0000H:0000H

B.0FFFFH:0000H

C. 0FFFFH:0100H

C.0000H:0100H

5. 说明 80X86 中,使用对齐数据与非对齐数据对数据的访问速度有什么影响?

当访问的数据是一个对准数据时,一个总线周期可以完成读写,如果访问的数据不是对准的数据时, 要通过两个总线周期完成读写过程,因此编程时应当应尽量使数据对准存放。

6. 8086 系统通过(√)控制线来区分是存贮器访问还是 I/O 访问的。D

A. ALE

C. \overline{WR}

D. M / 10

B. 70 80x86 执行 in al. dx 时, 控制信号是()。A

- - B. \overline{RD} 为高电平、 \overline{WR} 为低电平、 M/\overline{IO} 为高电平
 - C. RD 为高电平, \overline{WR} 为低电平,M / \overline{IO} 为低电平
 - D. RD 为低电平, WR 为高电平, M / IO 为高电平
- 8. 在 80x86 实模式下, mov ax, [bp + si]的源操作数物理地址为

A.
$$16 \times (ds) + (bp) + (si)$$

B. (ds) + (bp) +

C. $16 \times (ss) + (bp) + (si)$

D. $16 \times (cs) + (bp) + (si)$

8086CPU 在最小模式下,执行 MOV AL, [1000H]时,控制信号是(

- A. RD 为低电平、WR 为高电平、M / IO 为低电平;
- B. \overline{RD} 为高电平, \overline{WR} 为低电平, M/\overline{IO} 为高电平;



```
C. RD 为高电平, WR 为低电平, M / IO 为低电平;
   D. RD 为低电平, WR 为高电平, M / IO 为高电平。
      将十进制 35 以压缩 BCD 码格式传送到 AL 中, 正确的指令是(
10 .
                          B. MOV AX, 0035
   A. MOV AX, 0305H
   C. MOV AX, 0305
                          D. MOV AX, 0035H
11. 以下软中断中、哪个是系统功能调用?( ✓ )B
   A. INT 10H
                         B. INT 21H
   C. INT 16H
                         D. INT 13H
12. 给定字符串"Do not lose faith, as long as the unremittingly, you will get some fruits."试以 EXE
  程序结构编写只统计其中英文字母个数的程序。
                SEGMENT 'DATA'
      X DB "Do not lose faith, as long as the unremittingly, you will get some fruits.$"
      Ν
             DW<sub>0</sub>
   DSEG
           ENDS
   SSEG
           SEGMENT STACK 'STACK'
                  100H
          DW
                          DUP(?)
   SSEG
           ENDS
           SEGMENT 'CODE'
   CSEG
   Main
          PROC
                  FAR
      PUSH
               DS
      MOV
               AX, 0
      PUSH
              ΑX
            AX, DSEG
      MOV
      MOV
               DS, AX
      MOV
               ES, AX
      MOV CX, 0;保存计数值
   MOV BX, offset X
   DEC BX
   Nt: INC BX
   MOV AL, [BX];取一个字符
   CMP AL, '$'
   JE Exit
   CMP AL, ','
   JE Nt
   CMP AL, ''
   JE Nt
   CMP AL, '.'
   JE Nt
   INC CX
   JMP Nt
   Exit:MOV N, CX
      RET
   START
           ENDP
```

CSEG

ENDS END

Main

13. 试编写由键盘输入一个以回车(0x0D)作为结束的字符串,将其按 ASCII 码由大到小的顺序输出到显示器上的源程序。

```
DSEG
          SEGMENT 'DATA'
   RESULT DB 100 DUP(1)
   Ν
       DB 0
DSEG
       ENDS
SSEG SEGMENT STACK 'STACK'
      DW 100H DUP(?)
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT 'CODE'
START PROC FAR
; STORE RETURN ADDRESS TO OS:
   PUSH DS
   MOV AX, 0
   PUSH AX
; SET SEGMENT REGISTERS:
   MOV AX, DSEG
  MOV DS, AX MOV ES, AX
;1.输入保存-----
   MOV CL, 0
   LEA SI, RESULT
input_next:
: MOV AH, 1
   INT 21H
   CMP AL, 0DH;回车为 ODH
   JZ toSort
   MOV [SI],AL
   INC SI
   INC CL
   JMP input_next
toSort:
   MOV N, CL;输入的 ASCII 码个数保存到 N 中
;2.排序-----
   MOV DH, 0
   MOV DL, N
   DEC DX
next1: LEA BX, RESULT
   MOV CX,DX
next2: MOV AL,[BX]
   CMP AL,[BX+1]
   JNC noX
   XCHG AL,[BX+1]
   MOV [BX],AL
noX: INC BX
   LOOP next2
```

DEC DX JNZ next1 :3.显示-----MOV CH, 0 MOV CL,N LEA BX, RESULT displayNext: MOV DL,[BX] MOV AH,2 INT 21H **INC BX** LOOP displayNext RET START **ENDP** CSEG **ENDS** END **START** 一个程序有 7 个任务,则 GDT 和 LDT 的个数分别是(A. 1, 7 B. 6, 1 C. 1, 1 D. 1. 6 15. 一般 GDT 和 LDT 的个数是**(** A. 与任务数相同的 GDT,与任务数据同的 LDT

B. 任务数相同的 GDT、1个 LDT C. 1个GDT,与任务数相同的LDT D. 无限制, 无限制

16. 说明 Pentium 实地址模式的特点,并说明 8086 工作模式、Pentium 实地址模式、Pentium 虚拟 8086 模式之间有什么异同?

答: Pentium 实地址模式特点: 能有效地使用 8086 所没有的寻址方式、32 位寄存器和大部分指令。 实地址方式, Pentium 与 8086 兼容, 基本体系结构相同。

虚拟 8086 方式与实地址方式的不同: 1) 虚拟 8086 方式是一个程序的运行方式。

- 2) 实地址方式是处理器的工作方式。
- 画图详细说明, 在 Pentium 处理器保护方式下, 在采用分段存贮器管理时, 数据访问逻辑地址转 17 . 换为物理地址的过程。

答: Pentium微处理器的分段存储管理机制允许将46位虚拟地址映射到硬件所需的32位物理地址。如图, 首先由虚拟地址(逻辑地址)段选择符部分的13位索引字段确定段描述符在段描述符表中的位置,然后取出 段描述符中的32位基地址并与逻辑地址中的32位偏移量相加,得到32位的线性地址。若无分页功能,则 线性地址就直接是物理地址。



在查询方式工作时,接口状态信息是通过()传送给 CPU 的。 B B. 数据总线 C. 地址总线 A. 控制总线 D. 中断 下列几种芯片中能接管总线、控制 I/O 接口与存储器直接进行数据传送的是(19 . C. 8255A A. 8237A D. 8253A B. 8259A 20. CPU 与外设之间的数据传送有哪几种控制方式?并分别做简要说明。 (1) 程序查询方式: CPU 通过查询 I/O 设备的状态, 断定哪个设备需要服务, 然后转入相应的服务程序。 (2) 程序中断方式: 当 I/O 设备需要 CPU 为其服务时,可以发生中断请求信号 INTR,CPU 接到请求信 号后,中断正在执行的程序,转去为该设备服务,服务完毕,返回原来,被中断的程序并继续执行。 (3) 直接存储器存取(DMA)方式:采用这种方式时,在 DMA 控制器的管理下, I/O 设备和存储器直接 交换信息,而不需要 CPU 介入。 (4) I/O 处理机方式:引入 I/O 处理机,全部的输入/输出操作由 I/O 处理机独立承担。 21. 8259A 中断控制器工作在正常结束全嵌套方式时,清零中断服务寄存器 ISR 相应位的操作是在(С A. 进入中断服务程序时 B. 进入中断服务程序之前 C. 中断服务程序返回之前 D.在计算中断向量地址时 80x86 在响应可屏蔽中断时,在第二个中断响应总线周期的 T3 下降沿读取数据总线的内容当做 中断类型码 B.中断服务程序入口地址 C. 状态数据 D. 控制数据 🖠086CPU 中,置 1 标志寄存器 IF 位之后, 🕻 A.不响应软件中断 B. 可以响应可屏蔽中断 C. 不响应可屏蔽中断 D. 只响应非屏蔽中断 若用 8 片 8259A 级联,则最多可管理()个中断源。C A. 32 B.56 D. 64 25 . 8259A 中断类型码初始化控制字 CW2 写入的是 20H。在 8259A 中断请求引脚 IR1 连接 其对应的中断服务程序名称为 ISR_1 (ISR_1 从 4000H:5678以开始分配内存地址)。请画图并说明,从 中断源、到中断向量表、再到中断服务程序的对应关系。 答:因为 8259A的 IR1 连接有一个中断源、当有中断时、自动填充中断类型码的低三位为 001B,则对应 的中断类型码为 0010 0001B = 21H, CPU 在中断响应周期时取到中断类型码 n = 21H, 4n = 84H,到 0000H 段偏移为84H的位置取出中断服务程序ISR_1的入口地址4000H:5678H,跳到中断服务程序ISR_1去 执行。 物理存贮器 中断向量表 从8259A 得到的中断 0 000H: 0000H 78H 0000H: 0084H 类型码 = 00100001B 56H =21H 0000H:03FFH 4000H: 5678H ISR 1

26. 8259A 响应中断过程中会连续执行两个 INTA 中断响应周期,说明每个周期的功能是什么? 第一个 INTA 中断响应周期:使 IRR 的锁存功能失效;使当前中断服务寄存器 ISR 中的相应位置 1;使 IRR 寄存器中的相应位(即(2)中设置 ISR 为 1 所对应的 IRR 中的位)清 0。

第二个 INTA 中断响应周期: 将中断类型码寄存器 ICW2 中的内容送到数据总线的 D7-D0, 即为 CPU 提供中断类型码;如果 ICW4(方式控制字)中的中断自动结束位为 1,那么,在第二个 INTA 负脉冲结束时,8259A 会将第一个 INTA 负脉冲到来时设置的当前中断服务寄存器 ISR 的相应位清 0。

- - A.控制局域网络总线
- B. 工业标准微机总线
- C. 通用串行总线
- D. 外围部件互联总线
- 28. 为什么对 8253A 写入计数值 0 是最大的计数值? 在二进制计数方式下计数值相当于多少? 如果 8253A 的时钟 CLK 频率为 1.193MHz, 工作在周期工作方式时, 计算最大可以产生每秒多少次的周期 信号 (保留一位小数)?

因为 8253A 的 OUT 引脚是的计数器从 1 减少到 0 是有变化,设置计数值为 0 时,第一时钟到来时数值减 1 后变为 65535,OUT 引脚并不变化,则设置计数值为 0 则比 65535 还多一个,相当于 65536.


取最大计数值 65536,则时钟为 1.193MHz 时,在周期工作方式时,周期 = 1.193MHz/65536 = 18.2Hz 29. 若要用 8253A 产生 10ms 周期的信号,做为 8259A 中断请求输入,其中 8253A 的时钟 CLK 频率为 1MHz,问 8253A 计数器需要工作在哪两个工作方式之一?并计算出 8253A 的计数初值是多少?方式 2、方式 3、时间常数= 10000

30. 8251A 在接收数据时可检测到几种错误?每一种错误是如何产生的?

接收数据位奇偶校验不对,则标志有奇偶错误,在状态寄存器中 PE 会置 1; CPU 还没在把上一个接收的数据取走,下一个数据已经到来,则产生溢出错误,在状态寄存器中 OE 会置 1; 当没在检测到停止位时,产生帧错误、状态寄存器中的 FE 会置 1。

31. 在8251A 异步方式时,接收时钟 RxC 和发送时钟 TxC 都等于115200Hz,波特率因子为1,通信格式为115200、8、N、1,即波特率为115200、8个数据位、无奇偶校验位和一个停止位。计算每秒可以传送多少字节? 并画出传送字符'B'的帧格式。

115200/10 = 11520 字节/s



32. ADC0809 的输入电压范围为 0~5V、参考电压 Vref+为 5V, Vref-为 0V。当 CPU 接收到的 ADC0809 数字量为 32 时,外部输入到 ADC0809 的电压是多少伏?

```
5/256 = V/32, V = 32*5/256 = 5/8 = 0.125V
```

33. DAC0832 的参考电压 Vref 为 3V, 经过运算放大器后的输出电压范围为 0~3V, 若送到 DAC0832 的数字量是 128, DAC0832 输出电压是多少伏?


```
3/256 = V/128, V = 128*3/256 = 1.5V
```

34. DAC 采用单极性输出,参考电压 Vref 为 5V,输出电压范围为 0V~+5V。假设运行如下程序, 试画出 DAC 输出的电压波型,并在图上标出最大峰值电压和周期值。


```
试画出 DAC 输出的电压波型,开在图
org 100h
mov dx, PORT_DAC; DAC 端口地址
st:mov al, 0
nxt:out dx, al
inc al
call delay_1ms; 延时 1 毫秒
cmp al, 80h
jbe nxt
imp st
```

ret 答: 峰值电压= 5V*80H/256 = 5V*128/256 = 2.5V

每个周期输出 0 到 80H, 共 129 个值, 每个周期约等于 1ms, 则周期为 129*1ms = 129ms



35. DAC0832 采用单极输出,参考电压 Vref 为 5V,输出电压范围为 0V~+5V。假设要输出如下图 所示的方波,需要交替写入到 DAC0832 的数字量是哪两个数字量? 交替写入 DAC0832 两个数字量之间的软件延时子程序的延时是什么毫秒?



交替输出 0 和 160 (0A0H) . 间隔 = (1/100)(1/2)秒 = 5ms

36. 什么是键盘的行扫描法和线反转法? 其实现过程有哪些区别?

行扫描法是步进扫描方式,行输出,列输入。每次输出的值中只有一位是 0,其它都是 1,每次输出的 0 位置是移动的,以低电平扫描行输出。

每扫描输出一行,同时通过检查列线的输入,如果输入是全 1,说明本行没有按键,则输出下一个行扫描值,再进行检查列输入值,如果输入值不是全 1,则当前行扫描值对应的非 0 的行有按键,当前列值非 0 对应列有按键,由此时的行值和列值可以定出按键的位置。

线反转法是首先行输出刺输入,之后反转为行输入列输出,行列输入输出要有可以改变方向的功能。首先行输出全 0. 检查输入列值,如果是全 1.则没有按键,如果不是全 1.则保存读入的列值,之后反转行为输入列为输出,把上次读入的列值从列中输出,检查读入的行值并保存。由读入列值和反转后读入的行值可以确定按键的位置。

行扫描法只要求行输出,列输入,接口简单,但是软件复杂;《线反转法要求接口具有方向可变功能,硬件 复杂,而软件实现简单。


37. 选用如下图给出的元器件设计一个恒温箱温度采集控制系统。该系统有两个状态:设置状态和控制状态。在设置状态时,通过键盘可以修改恒温箱的**设定温度**;在控制状态时,用开关量输出进行简单控制。检测温度与设定温度进行比较,当检测温度小于设定温度时,控制继电器加热;当检测温度大于设定温度时,关闭加热。当有按键时,发出 1kHz 声音,用于按键提示。

系统有两位七段数码管显示温度值 (0~99℃)。在设置状态时,系统显示设定温度;在控制状态时,系统显示当前检测温度。系统通过 4x4 键盘输入设定温度值和启动控制,键盘有 0~9 键、Setting 键和 Control 键共 12 个键可用。

画出系统的硬件连接原理图,并标明分配给各元器件的端口地址。

写出"0"对应的七段数码管译码值:编写 8255、8253 初始化程序:

- (3) 编写 AD 转换子程序 (adc)、显示子程序 (display)、按键识别子程序 (key) 和主程序 (main)。
- (1) 硬件原理图如下



(2) 写出"0"对应的七段数码管译码值;编写8255、8253初始化程序;"0"对应的七段数码管译码值是:0C0H

;8255 初始化 init_8255 proc near mov dx, PORT_CTR_8255

```
mov al, 10001000b ;初始化 8255 控制字
   out dx, al
   ret
init_8255 endp
;8253_计数器 0 初始化---20ms 中断请求
init_8253 proc near
   mov dx, PORT_CTR_8253
   mov al, 00110100b ;初始化 8253 控制字,计数 0, r/w 低 8 位 ,高 8 位,方式 2,二进制计数
   out dx, al
   mov dx, PORT_COUNTER0_8253
   mov ax, 20000
                   ;计数常数 ; 20ms/(1/1Mhz) =20000
   out dx, al ;写低 8 位
   mov al, ah
   out dx, al ;写高 8 位
   ret
init_8253 endp
;开始发声, 8253 计数器 1, 方式 3, 1kHz 方波----
startBeep proc near
   mov dx, PORT_CTR_8253
   mov al, 01110110b;初始化 8253 控制字,计数 1, r/w 低 8 位,高 8 位,方式 3,二进制计数
   out dx, al
   mov dx, PORT_COUNTER1_8253
   mov ax, 1000; 计数常数 ; 1mhz/1khz =1000
   out dx, al;写低 8 位
   mov al, ah;写8位
   out dx, al
   ret
startBeep endp
;----5.2 停止发声, 方式 0----
stopBeep proc near
   mov dx, PORT CTR 8253
   mov al, 01110000b;初始化 8253 控制字,计数 1,方式 0
   out dx, al
   ret
stopBeep endp
;----5.3 发声 100ms----
beep_200ms proc near
   push dx
   call startBeep
   delay 0ffh
   call stopBeep
   pop dx
   ret
beep_200ms endp
```

```
(3) 编写 AD 转换子程序 (adc)、显示子程序 (display)、按键识别子程序 (key) 和主程序 (main)。
Adc proc near
  ;启动 AD 转换
   mov dx, PORT_START_0809
   mov al, 0
   out dx, al ;选择通道 0
   mov is_adc_started, 1; 下次是查询状态
 sample_ch0:
  ; 查询转换结束引脚 eoc, 非阻塞方式
   mov dx, PORT_EOC_0809
   in al, dx
   test al, 00000001b ;eoc 引脚为高电平?
   jz exit_isr
   ;eoc 变高到此,输入 adc 转换结束数值
   mov dx, PORT_DATA_0809
   in al. dx
   mov [sample_ch0_val], al; 保存 AIN0 采集数字量
   mov is_adc_started, 0; 下次是启动 AD 状态
   call calc_ad2tmp; 计算当前温度值
 exit_isr:
ret
Adc endp
display proc far
   push ax
   push bx
   push cx
   mov bx, offset led_table
   cmp is_in_control_state, 1
   je get_cur_tmp_val
   mov cl, setting_tmp_val
   jmp start_display
get_cur_tmp_val:
   mov cl, sample_tmp_val
start_display:
   mov al, 0
to w10:
   cmp cl, 10
   jb display_w10
   inc al
   sub cl, 10
   jmp to_w10
   cmp is_on_heatting_state, 1; 在加热时
```

je on_heatting

```
and al, 01111111b
   jmp out_w1
 on_heatting:
   or al, 10000000b
 out_w1:
   mov dx, PORT_B_8255
   out dx, al ;显示个位
   рор сх
   pop bx
   pop ax
   ret
display endp
key_identify proc near
   ;(1)判断是否有键按下
   mov dx, PORT_C_8255
   mov al,0
   out dx, al; PC3~0 行输出全 0
   nop
   in al, dx ;读入列值 PC7~4
   and al, 11110000b
   cmp al, 11110000b
   jne re_confident
   mov is_new_key, 0; 无新键值
   jmp error_exit
   ;(2)有键按下, 软延时, 再次判断
 re_confident:
   delay 0ffh
   in al, dx ;读入列值 PC7~4
   and al, 11110000b
   cmp al, 11110000b
   ine has key
   mov is_new_key, 0; 无新键值
   jmp error_exit
   ;(3)识别按键。确实有键按下, 开始扫描,
has_key:
   mov ah, 11111110b
   mov cx,4
 scan_next_row:
   mov al, ah
   out dx, al
   nop
   in al, dx
   and al, 11110000b
   cmp al, 11110000b
```

```
jne find_key; 行值 ah, 列值 al
   rol ah, 1
   loop scan_next_row
   jmp error_exit
find_key:
   and ah, 00001111b
   mov cl,4
   shr al, cl
   ; 计算键位值, 行值 ah, 列值 al
   ;计算行计数值
   mov ah, bl;保存行计数值 ah
   ;计算列计数值
   mov bl, -1 ;计数 0 位置
   mov cx, 4
 next_column:
   inc bl; 列号计数
   shr al, 1
   jnc find_column
   loop next_column
   mov is_new_key, 0; 无新键值
   jmp error_exit
find_column:
   mov al, bl;保存列计数值 al
   shl ah, 1
   shl ah, 1; x4
   add al, ah ;al 键位置值
   mov cur_key, al; 保存当前键值
   mov is_new_key, 1; ***有新键值
   call beep_200ms;发声
  ;(4)判断是否键释放, 行输出全 0
no_release_wait:
   mov al, 0
   out dx, al; PC7~4 列输入, PC3~0 行输出
   nop
   in al, dx; 读入行值
   and al, 11110000b
   cmp al, 11110000b
   jne no_release_wait
   delay Offh ;键释放, 软延时
 error_exit:
   ret
key_identify endp
main:
   ;----(0)初始化
```

```
call init_vct_table;中断时用
  call init_8255 ;8255A 初始化;!!!初始化 8255 时,端口数据消失
  call init_8253;中断时不用
  call init 8259;仿真时不用
  call display
  ;--->转到两个状态
main_loop:
  cmp is_in_control_state, 1
 :----(1)设置状态-----
loop_in_setting_state:
  call key_identify;识别按键
  cmp is_new_key, 1
  jne loop_in_setting_state
  cmp cur_key, 0Bh; 0Bh,进入控制状态
  je change2control_state
  jmp main_loop
:----(2)控制状态-----
loop_in_control_state:
  call key_identify
  cmp cur_key, 0AH; 0AH,设置按键
  je change2setting_state; 转到设置状态
  call display
  jmp main_loop
  ret
```

38. 选择使用如下元器件,设计一个多路传感器电压采集显示系统。

设计要求:

- (1) 由两位共阳极七段数码管组成静态显示器,由八个按键组成线性键盘,8 通道的 ADC 连接 8 个传感器(由可变电阻代替),一路 DAC 的输出连接一个电压表, 并由 8259 和 8253 组成定时中断请求和按键提示音。
- (2) 每 20 毫秒由 8253 产生一次中断请求。设 8253 时钟 CLK 等于 1MHZ, 8253 的 OUT0 连接到 8259 的 IR2 端,已知写入 8259 的 ICW2 是 08H,每次中断时,中断服务程序对 ADC 的 8 个通道传感器电压值采集一遍,中断服务程序函数名称为 isr_20ms_adc。
- (3) 当有按键按下时,发出 1kHz 提示声音,两位七段数码管显示与按键对应的 ADC 通道电压值(保留小数点后 1 位,单位为 V),K0 键对应第一个 ADC 通道,…,K7 对应第 8 个 ADC 通道,并用 DAC0832 输出这个通道传感器电压的值,用电压表可以测量。
- (4) 当无按键按下时,不发提示音,用两位七段数码管显示八个传感器平均电压值(电压范围为 0.0V~5.0V,保留小数点后 1 位数,单位为 V),并用 DAC0832 输出八个传感器电压的平均值,用电压表可以测量。


试完成如下设计:


- 1. 画出与8086连接的硬件原理图。
- 2. 编写 8255、8253 和中断向量表的初始化程序:写出七段数码管段码译码表;并编写多路传感器电压采

集显示系统的程序。

答:

(1)





(2)

;由 MASM32 编译, 并开始使用.IF .REPEAT .WHILE .UNTIL 等宏, 可以不用低层的分支结构,

;结构化更好。

; Author: hyp@jlu.edu.cn , QQ:hyper/790516

;----0.主程序------

main proc far

;(1)初始化

call init_vct_table ;中断向量初始化 call init_8255 ;8255A 初始化 call init_8253 ;8253 初始化 call init_8259 ;8259 初始化

enable_isr; 开中断

;(2)循环

.WHILE 1

call key_identify ;判断和识别按键 .IF key_is_pressed == 0 ;无键按下时

call display_AV_Vx ;显示 8 个通道平均电压

.ELSE ;有键按下时

call display_CH_Vx ;显示当前按键对应 Kn 通道电压

.ENDIF

.ENDW

ret

main endp

;1.中断向量表初始化

init_vct_table proc near

```
;mov bx, 4*12h; n = 12H, IR2 有中断请求输入, ICW2=10H
   mov bx, 4*2 ; n = 2, NMI 非屏蔽中断
  mov ax, 0
   mov es, ax
  mov ax, offset isr_20ms_adc
  mov es:[bx], ax
   mov ax, seg isr_20ms_adc
   mov es:[bx+2], ax
   ret
init_vct_table endp
;2.8255 初始化
init_8255 proc near
  out_port PORT_CTR_8255, 10001001b ;初始化 8255 控制字
init_8255 endp
:-----
;3.8253_计数器 0 初始化---20ms 中断请求
init_8253 proc near
   out_port PORT_COUNTER_CTR, 00110100b ;初始化 8253 控制字,计数 0, r/w 低 8 位,高 8 位,
方式 2, 二进制计数
  mov ax, 20000 ;计数常数 ; 20ms/(1/1Mhz) =20000, ; 40ms/(1/1Mhz) =40000
  out_port PORT_COUNTER0, al ;写低 8 位
  out_port PORT_COUNTER0, ah ;写高 8 位
   ret
init_8253 endp
;4.8259 初始化
init_8259 proc near
  out_port PORT_8259_0, 00010010b ;初始化 8259 控制 ICW1
   out port PORT 8259 1, 08H; ICW2
  out_port PORT_8259_1, 01H; ICW4
   ret
init_8259 endp
[-----
:5.发声 xxms----
beep_start proc near
  push ax
   out_port PORT_COUNTER_CTR, 01110110b; 开始发声: 初始化 8253 控制字,计数 1, r/w 低 8 位 ,
高 8 位, 方式 3, 二进制计数
  mov ax, 1000; 计数常数 ; 1mhz/1khz =1000
  out_port PORT_COUNTER1, al;写低 8 位
   out_port PORT_COUNTER1, ah;写8位
   pop ax
   ret
beep_start endp
```

```
beep_stop proc near
   push ax
   out_port PORT_COUNTER_CTR, 01110000b;停止发声:初始化 8253 控制字,计数 1,方式 0,
   pop ax
   ret
beep_stop endp
;6.中断服务程序--- 双状态, 非阻塞方式
;进两次采集一次 AD 值, 40ms 采集一次,循环采集 8 个通道 AD 值,并计算 8 个 Vx_x10 电压值
isr_20ms_adc proc far
   .IF (I_Flag == 1)
       push ax
       push bx
       push cx
       push dx
       push si
       pushf
       .IF is_adc_started == 0;没有启动,则启动
           out_port PORT_ADC_START, cur_sensor_channel;启动当前通道
           mov is_adc_started, 1; 标志已经启动
       .ELSE
          ; 查询转换结束引脚 eoc, 非阻塞
          in port PORT ADC EOC;输入值在 al 中
          test al, 00000001b ;eoc 引脚为高电平?
           .IF!zero? ; AD 转换结束?
              in_port PORT_ADC_DATA;输入值在 al 中
              mov si, offset sensor Nx
              mov bh, 0
              mov bl, cur_sensor_channel
              add si, bx
              mov [si], al;保存当前通道 ADC 数字量
              ;计算 Vx x100 电压、并保存。sensor Vx x100 = 100*5*Nx/256
              mov si, offset sensor_Vx_x100
              shl bx, 1; x2
              add si, bx
              mov ah, 0
              mov cx, 500
              mul cx ; dxax = ax *cx
              mov cx, 256
              div cx ; ax = dxax/cx
              mov [si], ax
              ;下次采集下一个通道
              inc cur_sensor_channel
              .IF cur_sensor_channel == 8
                  mov cur_sensor_channel, 0
              .ENDIF
              mov is_adc_started, 0;下次是启动 AD 状态
```

```
.ENDIF
       .ENDIF
       popf
       pop si
       pop dx
       рор сх
       pop bx
       pop ax
   .ENDIF
   iret
isr_20ms_adc endp
:-----
;7.识别键盘---8 个线性按键,非阻塞。出口:保存按键位置值到当前按键变量 cur_key
key_identify proc near
   in_port PORT_C_8255; ;读入列值 PC7~0
   ;(1)判断是否有键按下
   .IF al == 11111111b
       mov key_is_pressed, 0;无按键
       call beep_stop
                         :停止发声
   .ELSE
   ;(2)有键按下, 软延时, 再次判断
       ;delay 0ffh
       in_port PORT_C_8255 ;读入列值 PC7~0
       .IF al == 11111111b;再次判断
          mov key_is_pressed, 0;无按键,是干扰
          call beep stop
                             :停止发声
       ;(3)确实有键按下,识别具体按键。
       .ELSE
          mov ch, 8 ; 共 8 个按键
          mov cl, 0 ;按键序号
          .WHILE ch != 0
              shr al, 1
              .IF carry?;C=1?
                 inc cl
              .ELSE
                 .BREAK ;C=0?
              .ENDIF
              dec ch
          .ENDW
          mov cur_key, cl;保存键序号值到当前按键变量
          mov key_is_pressed, 1;有按键
          call beep_start ;发声
       .ENDIF
   .ENDIF
   ret
key_identify endp
```

```
;8.Kn 按键按下时,显示 ADC n 通道的电压值,并输出这个电压值到 DAC
display_CH_Vx proc near
   mov si, offset sensor_Vx_x100
   mov bh, 0
   mov bl, cur_key
   shl bx, 1; x2
   add si, bx
   disable_isr ;关中断
   mov ax, [si];取某通道的 sensor_Vx_x100
              ;开中断
   enable_isr
   ;计算百位和十位数电压数值
   mov bx, offset led table
   mov cl, 100
   div cl : ahal = ax/cl
          ;al \leftarrow [bx + al]
   xlat
   and al,01111111b;加小数点
   out_port PORT_A_8255, al ;显示带小数点的百位数
   mov al, ah
   mov ah, 0
   mov cl, 10
   div cl; ahal = ax/cl
          ;al <-- [bx + al]
   xlat
   out_port PORT_B_8255, al ;显示十位数
   ; DAC 输出当前通道的电压
   mov si, offset sensor Nx
   mov bh, 0
   mov bl, cur_key
   add si, bx
   disable_isr ;关中断
   mov al, [si] ;取当前通道 Nx 值
   enable_isr
              :开中断
   out port PORT DAC DATA, al
   ret
display_CH_Vx endp
:-----
                   _____
;9.显示 8 个通道平均电压
display AV Vx proc near
   ; 计算 8 个通道的平均 Nx 值
   mov bx, offset sensor_Nx
   mov cl, 8
   mov ax, 0
   mov dx, 0
   clc
   .WHILE (cl != 0)
       disable_isr ;关中断
```

```
mov dl, [bx]
        enable_isr
                    ;开中断
        adc ax, dx
        inc bx
        dec cl
    .ENDW
    mov cl, 8
    div cl; al = ax/cl
    mov sensor_Nx_AV, al
    out_port PORT_DAC_DATA, al; DAC 输出平均电压
    Vx_x100 = 500*Nx/256
    mov ah, 0
    mov cx, 500
    mul cx ; dxax = ax*cx
    mov cx, 256
    div cx ; ax = dxax/cx, sensor_Vx_AV_x100
    ;计算百位和十位数电压数值
    mov cl, 100
    div cl; ah(余)al(商) = ax/cl
    mov bx, offset led_table
    xlat
           ;al <-- [bx + al]
    and al,01111111b;加小数点
    out_port PORT_A_8255, al ;显示百位
    mov al, ah; ah(余)
    mov ah, 0
    mov cl, 10
    div cl; ahal=ax/cl
    xlat ;al <-- [bx + al]
    out_port PORT_B_8255, al ;显示十位数
    ret
display_AV_Vx endp
end
```