

## NO SÓLO ES FÁCIL DE USAR, TE ENAMORARÁ SU USO





## NO SÓLO ES FÁCIL DE USAR, TE ENAMORARÁ SU USO



## POR LET DE CONSITÓMETRO MÁS RÁPIDO

Measure	Messen	Mide	Mesure	Misura
Density Dot Gain for Halftone tint ½ and ¾ Gray Balance Dot Area Auto Zero Absolute Density Density difference	Dichte Tonwertzunahme ½ und ¾ Rasterton Graubalance Tonwert Automatische Nullung Absolute Dichte Dichtedifferenz	Densidad Ganancia de punto de semitono para ½ y ¾ Balance de Grises Porcentaje de punto Puesta a cero automática Densidad absoluta Diferencia de densidades	Densité Engraissement de point pour demi-ton ½ et ¾ Balance de gris Couverture surface Blanc papier automatique Densité absolue Différence de densité	Densità Incremento dei valori tonali per retini ½ e ¾ Bilanciamento di grigio Copertura superficie e Azzeramento automatico Densità assoluta Differenza nella densità
	K40% K40% K40% MM	Mea beer  Das war  Mec sido  Prer proc	sure and control of your nas simple.  Messen und Kontrolliere noch nie so einfach.  Iir y controlar el proceso tan sencillo.  Indre des mesures et contressus d'imprimerie n'a jaurare e controllare il procestato così semplice.	de impresión nunca ha rôler la qualité lors du amais été aussi simple.



## Comercial J. Velasco

Correo: comercial-jvelasco@gmail.com

Movil: +34 606-42-12-18