
## da2464d1-85a3-4fcd-8041-cf93ff09afe2

## Cota da quadra

## Active



Descrição Tipo

NÃO PODEMOS MANTER A COTA QUADRA E
FUNCIONAL EM TORNO DE 38,75?

Prioridade Abertura

Alta 2021-09-29T

Disciplinas Responsáveis Vencimento

Arquitetura 2021-10-05T

Usuários Responsáveis Autor

Descrição

Ok Jesus, vamos passar a

Data Ação

Solicitação Marco 1

Abertura Categoria
2021-09-29T22:14:38+00:00 None

Vencimento Sub-Categoria
2021-10-05T14:00:00+00:00 None

Autor Local
coordenacao@chaconengenharia.com None

Novo Vencimento

Fase

Responsável

Realizado por

## **Ações** Ações

bruno@chaconengenharia.com

	demanda para a	2021-10-04T15:02:55+00:00	coordenacao@chaconengendoaderrawao@chaconengenharia.c
;	arquitetura analisar.		
1	Essa cota foi projetada		
ı	pela arquitetura , para		
ı	mudar essa cota seria	2021-10-03T20:10:51+00:00	jesus.cadengenharia@gmajesussacadengenharia@gmail.com
	necessario projetar as		
	acessibilidades		
•	sem comentários	2021-09-29T22:14:38+00:00	coordenacao@chaconengentradenamao@chaconengenharia.c