
## 01b743c3-04ad-41b6-96ab-15ca4011b9ee Tabeira Active



Descrição	Tipo	Fase  Marco 1	
Tabeira conflitando com piso, deveria ser assin mesmo??	Conflito		
Prioridade	Abertura	Categoria	
Alta	2021-10-29T20:14:57+00:00	None	
Disciplinas Responsáveis	Vencimento	Sub-Categoria	
Arquitetura	2021-11-04T13:00:00+00:00	None	
Usuários Responsáveis	Autor	Local	
christianmelo@vemmorarmais.com.br	coordenacao@chaconengenharia.com	None	

## Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-29T20:14:57+0	0:00 coorden	acao@chaconengenhar	ia.com/enacao@chaconengenharia.com