
2223a0c6-4553-4ffa-a7b8-e8a5bb467494

Modelagem do rodapé

Active



Descrição

Rodapé conflitando com porta na suite 1

Descrição

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo Solicitação Abertura

2021-09-16T15:58:26+00:00

Vencimento

Data Ação

2021-10-28T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase Marco 1 Categoria None

Sub-Categoria

Responsável

None Local None

Ações

Ações

Não ajustado	2021-10-21T20:51:27+00:00	coordenacao@chaconengendoadenamao@chaconengenharia.c
não ajustado , vei	ificar	
todas as ocorrênc	ias em 2021-09-30T21:18:54+00:00	coordenacao@chaconengendoudenaurao@chaconengenharia.c
todas as torres		

Novo Vencimento

sem comentários 2021-09-16T15:58:26+00:00 coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e

Realizado por