

aab0eaee-65f8-4744-803e-8fb2148e4644

Modulação do guarda-volumes e guarita

Closed





Descrição Verificar a possibilidade ajustar esses vão de acordo

com a modulação dos blocos de 14

Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-13T17:03:48+00:00

Vencimento

2021-10-19T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento

Resolvido na revisão R01. 2021-11-10T19:03:01+00:00

Foram ajustadas os vãos de todas as áreas da guarita. Foi retirada a boneca das portas; e a janela da guarita foi

alinhada ao centro da parede. guarda-volumes

3,35 para 3,41 +0,06 2,30

pra 2,26 -0,04 guarita 3,40

para 3,41 +0,01 2,30 pra

2,26 -0,04 janela 2,27 para2021-10-21T20:20:43+00:00

2,21 -0,06 depósito 3,20

pra 3,26 +0,06 3,44 pra

3,46 +0,02 copa 2,48 pra

2,46 -0,02 a. serviços 2,10

para 2,06 -0,04 2,48 pra

2,46 -0,02 vest. fem. 1,70

pra 1,66 -0,04 2,10 pra

2,06 -0,04 vest. mas. 1,71

pra 1,66 -0,05 2,10 pra

2,06 -0,04

Responsável Realizado por

coordenacao@chaconengentradarcarcao@chaconengenharia.c

bruno@chaconengenharia.lbumo@chaconengenharia.com

Verificar também a
possibilidade de ajustar a
modulação pra mútiplos 2021-10-13T17:35:35+00:00
de 20 nas outras áreas da
guarita.
sem comentários 2021-10-13T17:03:48+00:00

coorden a cao@cha con enge worder cause o @cha con engen haria. con engen haria. con enge en la contenta de la contenta del la contenta de la contenta

coorden a cao@cha con enge worder cause o @cha con engen haria. con engen haria. con enge en la contenta de la contenta del la contenta de la contenta