
## c326fa51-f3ee-4bd3-ba6d-b36daa1f307a

## Bit do box

## Active



Descrição

Favor prever o bit do box dos vestiários conforme

especificado no BEP.

Prioridade

Baixa

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Falha

Abertura

2021-11-10T18:43:41+00:00

Vencimento

2021-11-16T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria None

Local None

Ações

Ações Descrição

sem comentários

Data Ação Novo Vencimento

2021-11-10T18:43:41+00:00

Responsável Realizado por

 $coorden acao@\,cha con eng \textbf{extra da rawa}o\,@\,cha con eng en haria.co$