368ce809-8144-4e19-8bb3-b083c170b869

Nível da torre 2

Closed



Descrição Podemos diminuir 20cm o patamar dessa torre.

Prioridade Crítica Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Harrista Da

Usuários Responsáveis

rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Tipo Problema Abertura

2021-09-29T15:58:51+00:00

Vencimento

2021-10-05T14:00:00+00:00

2021-09-29T15:59:31+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase Marco 1 Categoria None Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

Resposta Morar: De

acordo

sem comentários 2021-09-29T15:58:51+00:00

coordenacao@chaconengenduadenaurao@chaconengenharia.c

coordenacao@chaconengentoudarraurao@chaconengenharia.c