

6ddd0667-aa03-428e-958c-fc8c33d02308

Conflito do rodapé lazer D

Closed





Descrição Rodapé conflitando com as outras camadas de piso, por gentileza ajustar

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Solicitação

Abertura

2021-09-21T13:51:58+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Descrição Ações Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por Visto na R01 que o rodapé 2021-10-28T20:49:53+00:00

foi ajustado

Posição dos rodapés

ajustada

2021-10-07T15:31:14+00:00

sem comentários 2021-09-21T13:51:58+00:00 $coorden a cao@\,cha con enge \textit{what} de \textit{rewa}o@\,cha con enge nharia.com enge en la contraction of the con$

bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e