
1e6d7c95-404f-4610-ad3f-540e5b15f5db

Muro de Divisa

Active



Descrição Tipo ESSE TRECHO NÁO ESTÁ APRESENTADO NA SURFACE? ARQUITETURA ANALISAR E SUGERIR Problema COMO FICARÁ O MURO DE DIVISA NESTE **PONTO**

Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Abertura

2021-09-29T20:39:10+00:00

Vencimento

2021-10-05T14:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Prioridade

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Realizado por Responsável

Verificar como será o

muro de divisa nessa área 2021-09-29T21:49:34+00:00

também.

sem comentários 2021-09-29T20:39:10+00:00 coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e