
b356273b-f2a1-4a0e-be17-a8fb8952e091

Prancha sem imagem

Closed



Descrição Tipo Fase Pranchas do Lazer vieram sem desenho Falha Marco 1 Prioridade Abertura Categoria Alta 2021-09-27T13:51:40+00:00 None Disciplinas Responsáveis Vencimento Sub-Categoria Arquitetura 2021-09-30T13:00:00+00:00 None Usuários Responsáveis Local bruno@chaconengenharia.com rafaelavilela@construtoracapital.com.br None

2021-09-27T13:51:40+00:00

sem comentários

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por	
	Ajustado na r01	2021-10-29T17:48:56+00:00		coordenacao@chaconengeodoadenaorao@chaconengenharia.c		
	Foram verificados os					
	arquivos do Autodoc e os	3 2021-10-04T16:08:03+00:00		bruno@chaconengenharia.bpumo@chaconengenharia.com		
	desenhos aparecem	2021-10-04116.06.	03+00.00	bruno@chaconengenhana. n o@chaconengenhana.com		
	normalmente					

 $rafae la vile la @\,construtor ac\textbf{\textit{apitae}} la \textbf{\textit{vihe.}} la \textit{\textit{u}} construtor acapital. construtor acapital acceptance and the construtor acapital acceptance a$