
c4888423-3b9d-4448-872c-60251ee180a1

Ajuste equipamentos dos vestiários

Closed



Descrição

A pia e o vaso não estão alinhados no nível do piso,

favor ajustar Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-13T17:46:24+00:00

Vencimento

2021-10-19T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realiza

Resolvido na revisão R01. 2021-11-10T18:30:37+00:00
Resolvido 2021-10-20T13:02:38+00:00
sem comentários 2021-10-13T17:46:24+00:00

Responsável Realizado por coordenacao@chaconengendaria.com@chaconengenharia.lbumo@chaconengenharia.com coordenacao@chaconengendaria.com@chaconengendaria.com