
## fe1d45e0-a2e8-46c4-8362-50a2b6490546

## Bancadas churrasqueira

## Active



Descrição

Alinhar os tampos da área da churrasqueira no lazer

sem comentários

E, camada de parede está conflitando, por favor

Prioridade

Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-21T15:47:25+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

2021-09-21T15:47:25+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

coorden a cao@cha con enge what de rewao@cha con engen haria.com enge en la contraction and entraction and entraction

None Local None

## Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por	
	Visto na R01 que falta					
	apenas um pequeno	2021-10-28T19:20:07+00:00		coordenacao@chaconengentradarrarrao@chaconengenharia.c		
	ajuste na primeira	2021-10-20113.20.07	F00.00	coordenacao e chaconenga da da da da da concingenhana.		
	bancada					
	tampos alinhados	2021-10-11T15:54:05+	021-10-11T15:54:05+00:00		bruno@chaconengenharia.lcom@chaconengenharia.com	