
## 3f491b51-dad0-4db0-9171-c4ac1477e89c

## Ajustar chapim da platibanda

## Active



Descrição

Favor ajustar a modelagem do chapim

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação Abertura

2021-10-28T20:47:20+00:00

Vencimento

2021-11-03T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1 Categoria

None

Sub-Categoria

None Local

None

## Ações

Ações

Descrição sem comentários

Data Ação

2021-10-28T20:47:20+00:00

Novo Vencimento

Responsável

Realizado por

coorden a cao@cha con engeworden war ao@cha con engen haria.co