
## 099ea27d-ef13-4168-a74f-427efc735ee4

## Rodapé Banheiro

## Closed



Descrição

Ajustar rodapé na entrada do banheiro

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema Abertura

2021-09-27T14:01:36+00:00

Vencimento

2021-09-30T13:00:00+00:00

Autor

rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Fase

Marco 1 Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

## Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

 Ajustado na r01
 2021-10-29T15:09:22+00:00

 Resolvido
 2021-10-07T16:56:08+00:00

 sem comentários
 2021-09-27T14:01:36+00:00

coordenacao@chaconengenduradaraarao@chaconengenharia.cobruno@chaconengenharia.bruno@chaconengenharia.comrafaelavilela@construtoracapital.co