
aefe1fe6-5983-4dc9-b18a-3321b1bd8e42

AL06 entrada da torre

Closed



Descrição
Em conferência no modelo rvt, identificamos
divergências com o projeto de fôrma metálica na
esquadria AL06 da entrada da torre
Prioridade
Crítica
Disciplinas Responsáveis
Arquitetura
Usuários Responsáveis
coordenacao@chaconengenharia.com

 Conflito
 Marco 1

 Abertura
 Categoria

 2021-09-17T15:19:59+00:00
 None

 Vencimento
 Sub-Categoria

 2021-10-29T13:00:00+00:00
 None

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Local

None

Tipo

Autor

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	sem comentários	2021-10-22T13:10:08+00:00 2021-10-22T13:09:52+00:00 2021-10-22T13:09:34+00:00		coordenacao@chaconengeodoadercaccao@chaconengenharia.c	
	sem comentários			coordenacao@chaconengenduaderranao@chaconengenharia.c	
	Altura ainda não coincidindo			coordenacao@chaconengeodoadaraoao@chaconengenharia.c	
	sem comentários	2021-10-01T13:36:30+00:00		coordenacao@chaconengeodoadareareao@chaconengenharia.c	
	não ajustado, por favor,				
	verificar e ajustar em	2021-10-01T13:36:19+00:00		coordenacao@chaconengendoudencourao@chaconengenharia.c	
	todas as torres				
	sem comentários	2021-09-17T15:25:	39+00:00	coordenacao@cha	coneng erdraderrama o@chaconengenharia.
	sem comentários	2021-09-17T15:19:59+00:00		coordenacao@chaconengendoadaroaoao@chaconengenharia.c	