
e7ed68a5-505e-4b3b-987b-31d39156158d

Chapim

Active



Descrição

Asjustar chapim na platibanda, por favor

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação Abertura

2021-10-29T16:06:27+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1 Categoria

None Sub-Categoria

None

Local

None

Ações

Descrição Ações

sem comentários

Data Ação Novo Vencimento

2021-10-29T16:06:27+00:00

Realizado por Responsável

coorden a cao@cha con engeworden war ao@cha con engen haria.co