
## 670dff70-3a0f-4c31-992d-841a91e21e78

## Prancha sem imagem

## Closed



Descrição

Prancha do Lazer sem imagem

Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema Abertura

2021-09-27T13:52:39+00:00

Vencimento

2021-09-30T13:00:00+00:00

rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Fase

Marco 1 Categoria

None Sub-Categoria

None Local None

## Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Ajustado na R01	2021-10-29T16:24:03+00:00		coordenacao@chaconengeodoxdarcaorao@chaconengenharia.c	
	Foi verificado que as				
	imagens estão nas				
	pranchas, em ambos	2021-10-04T16:25:46+00:00		bruno@chaconengenharia.lcomo@chaconengenharia.com	
	arquivos RVT e DWG,				
	tanto no Drive quanto no				
	Autodoc.				
	sem comentários	2021-09-27T13:52:39+	00:00	rafaelavilela@constru	utorac <b>apitælavihella</b> @construtoracapital.com