
## 38e10e6e-7f79-4a14-85a0-8a90c006149f

## Ajustar camada da parede na platibanda

## Active



Descrição

Ajustar essa camada na platibanda

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema Abertura

2021-10-28T20:38:33+00:00

Vencimento

2021-11-03T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1 Categoria

None

Sub-Categoria

None Local

Local

None

## Ações

Ações

Descrição sem comentários Data Ação Novo Vencimento 2021-10-28T20:38:33+00:00

Responsável Realizado por coordenacao@chaconengewtvadarvawao@chaconengenharia.c