
d59a3ed6-885a-4884-b294-22e1a2fa2248

Camadas das paredes da guarita

Active



Descrição Tipo Fase Favor modelar as paredes conforme as camadas Solicitação Marco 1 especificadas no BEP Prioridade Abertura Categoria Alta 2021-10-13T15:06:35+00:00 None Disciplinas Responsáveis Vencimento Sub-Categoria Arquitetura 2021-11-16T13:00:00+00:00 None Usuários Responsáveis Autor Local bruno@chaconengenharia.com coordenacao@chaconengenharia.com None

sem comentários

Ações

-					
Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Faltam camadas nas				
	paredes externas, favor	2021-11-10T18:48:02+00:00		coordenacao@chaconengendraderramao@chaconengenharia.c	
	revisar conforme BEP				
	Resolvido. As paredes				
	foram modeladas	2021-10-25T12:39:01+00:00		bruno@chaconengenharia.bomo@chaconengenharia.com	
	conforme o BEP.				
	sem comentários	2021-10-13T15:06:38+00:00		coordenacao@chaconengeodoadercaocao@chaconengenharia.c	

coordenacao@chaconengentuadarraurao@chaconengenharia.c

2021-10-13T15:06:35+00:00