
0dc9de78-8853-4d51-82e4-545a10898a1b

Atualizar prancha da Rota após mudança na guarita

Closed



Descrição Excluir o sofá que foi solicitado pelo incorporador na prancha da ROTA.

Baixa Disciplinas Responsáveis

A ----it - t----

Arquitetura

Prioridade

Usuários Responsáveis contato@duettoarq.com.br

Tipo

Solicitação

Abertura 2020-07-23T18:53:21+00:00

Vencimento

2020-08-06T14:00:00+00:00

Autor

bruno@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

sem comentários 2021-01-25T20:02:08+00:00 sem comentários 2020-07-23T18:53:22+00:00

Responsavel Realizado por bruno@chaconengenharia.brumo@chaconengenharia.com bruno@chaconengenharia.brumo@chaconengenharia.com