
## f1d0dbe5-d1f1-49ec-a2b8-5023eb3d0154

## Folha sem título e nomenclatura diferente do BEP

## Closed





Descrição Tip
Folha 02/17 encontra-se sem título, Além disso,
algumas folhas apresentam na sua nomenclatura
disciplina e fase do projeto em ordem invertida do

disciplina e fase do projeto em ordem invertida do padrão estabelecido no BEP. Por gentileza, ajustar.

Baixa

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Prioridade

Usuários Responsáveis contato@duettoarq.com.br

Tipo

Problema Projeto Legal

Abertura Categoria 2021-03-31T14:34:21+00:00 None

Vencimento

2021-04-07T14:00:00+00:00

Autor

bruno@chaconengenharia.com

None Sub-Categoria

None Local None

Fase

## **Ações**

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

2021-04-02T20:40:36+00:00

a prancha 02 está

ajustada. o restante das

pranchas serão corrigidas

também.

sem comentários 2021-03-31T15:13:56+00:00 sem comentários 2021-03-31T14:34:21+00:00

contato@duettoarq.com.br contato@duettoarq.com.br

bruno@chaconengenharia.boumo@chaconengenharia.com bruno@chaconengenharia.boumo@chaconengenharia.com