## 88a31b09-b5f5-4117-9c69-41f2e0846e3b

## Alterar posicionamento dos ralos

## Active



Descrição

O ralo deverá ser posicionado no encontro das 4 cerâmicas, conforme imagem em anexo

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura 2021-08-26T14:10:44+00:00

Vencimento

2021-08-30T14:00:00+00:00

Autor

rafaelavilela@construtoracapital.com.br

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None Local

None

## Ações

Ações

Descrição sem comentários Data Ação Novo Vencimento

2021-08-26T14:10:44+00:00

Responsável Realizado por

 $rafae la vile la @\,construtor acapitae la vile la i@\,construtor acapital.com acapitae la vile la illustration acapitae la vile l$