
## 20f33790-5479-40d2-9aea-0c32ecc02a43

## Porta conflitando com soleira na copa do lazer D

## Closed



Descrição Soleira conflitando com porta na copa do lazer D, por

gentileza, ajustar

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Solicitação

Abertura

2021-09-21T13:16:16+00:00

Vencimento

2021-09-27T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

## Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Visto na R01 que foi ajustado	2021-10-28T20:26:06+00:00		coordenacao@chaconeng <b>ewbadenæra</b> o@chaconengenharia.c	
	soleira e demais camadas				

ajustadas conforme vão

2021-10-07T14:39:39+00:00

da porta

sem comentários 2021-09-21T13:16:16+00:00 bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e