
bba078c0-4615-4ac1-99e1-77fdacfec8e0

Faltando rodapé no salão de festas

Active



Descrição

Favor modelar o rodapé conforme BEP e Projeto

Legal Prioridade Alta

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Problema

Abertura

2021-10-28T20:47:18+00:00

Vencimento

2021-11-03T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

sem comentários 2021-10-28T20:47:18+00:00 coordenacao@chaconengentradarawao@chaconengenharia.c