
## 4df2be00-3b7b-4691-94e0-bec96ab5b9af

## Camadas da laje impermeabilizada

## Active



Descrição Favor ajustar as camadas da laje conforme especificado no BEP Prioridade Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-13T15:06:38+00:00

Vencimento

2021-10-19T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria

None

Sub-Categoria

None Local None

## **Ações**

Açoes	Descrição	Data Açao	Novo vencimento	Responsavei	Realizado por
	Faltam os acabamentos	2021-11-10T18:52:19+00	.00	coordonacao@chaconon	namendarama @chacananganharia c
	internos da laje.	2021-11-10110.32.13+00.00		coordenacao@chaconengeodoxadaroxozao@chaconengenharia.c	
	As camadas de laje foram	1			
	ajustadas de acordo com	2021-10-22T12:37:08+00:00		bruno@chaconengenharia.lcom@chaconengenharia.com	
	o BEP.				
	sem comentários	2021-10-13T15:06:38+00	:00	coordenacao@chaconeng	geordoarde roacea @ chaconengenharia.c