
33ab1e23-4fc8-454b-9be5-327561c2c9b2

Platibanda

Active



Descrição Faltando modelar camadas de pintura na platibanda Solicitação

Alta

Prioridade

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Abertura

2021-10-29T20:03:33+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase Marco 1 Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Descrição Data Ação Novo Vencimento Realizado por Ações Responsável

2021-10-29T20:03:33+00:00 sem comentários coorden a cao@cha con engeworden war ao@cha con engen haria.co