
89190da4-b22a-46fe-894c-fe2842d14fe9

Portas

Active



Descrição No lazer C deveria ter soleira nas portas dividindo os

ambientes? por gentileza, rever alguma solução para Solicitação que essas áreas não fiquem desniveladas

Prioridade

Alta Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Abertura

2021-10-29T15:39:52+00:00

Vencimento

2021-11-04T13:00:00+00:00

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local

None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

sem comentários 2021-10-29T15:39:52+00:00 coorden a cao@cha con engeworden war ao@cha con engen haria.co