

d8345a35-4c9d-4093-88a8-d9298d8020dc

Ajuste na medida do vão interno da leixeira

Resolved





Descrição

Ajustar o vão interno da lixeira para uma modulação

múltipla de 20 para evitar corte dos blocos.

Prioridade

Alta

Disciplinas Responsáveis Arquitetura

Usuários Responsáveis

bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-10-13T14:32:53+00:00

Vencimento

2021-10-19T13:00:00+00:00

Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Descrição Ações Data Ação Novo Vencimento

A largura foi aumentada

em 5 cm e o comprimento 2021-10-15T14:20:03+00:00

foi diminuído em 5 cm

sem comentários 2021-10-13T14:32:53+00:00 Responsável Realizado por

bruno@chaconengen haria. brumo@chaconengen haria.com

coorden a cao@cha con enge whender come a @cha con engen haria. con e