ドライバーのインストールとアプリケーションのビルドは下記の手順となります

1. 前準備

```
sudo apt-get install git ... git をインストール
sudo apt-get install cmake ... cmake をインストール
sudo apt-get install libusb-1.0 ... libusb-dev 関連が入っていない場合
sudo apt-get install gtkmm-2.4 ... viewer で使っています
```

2. libftdi ドライバーのインストール

```
cd ~/Dowonloads ... 適当なディレクトリにダウンロード git clone git://developer.intra2net.com/libftdi cd libftdi mkdir build cd build ... ビルド用にフォルダを作成・移動 cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=" /usr/local/src/ftdi" ../ ... 展開するフォルダ(赤字)を指定 make sudo make install
```

3. ライブラリにドライバーをリンク

sudo In -s /usr/local/src/ftdi/lib/libftdi1. so. 2 /usr/local/lib/libftdi1. so. 2

4. isclib/iscview をコピー (/usr/local/src に展開) 添付のファイルを一旦 Downloads に展開した場合は sudo cp -r ~/Downloads/isc /usr/local/src/

5. isclib/iscviewer をビルドとリンク

```
cd /usr/local/src/isc/SDKv1.1/isclib
sudo make
sudo In -s /usr/local/src/isc/SDKv1.1/isclib/bin/libISCLib.so /usr/local/lib/libISCLib.so
sudo make install
sudo Idconfig
cd ../iscviewer
sudo make
```

6. iscviewer を実行

sudo ./bin/iscviewer

ファイルディレクトリ

各ファイルを以下の場所にあることを想定しています

/usr/local/lib

/usr/local/src/ftdi

bin ・・・ バイナリフォルダ

include ・・・ インクルードフォルダ

lib ・・・ ライブラリフォルダ

/usr/local/src/isc/SDKv1.1

isclib

inc ·・・・ インクルードフォルダ

lib ・・・・ ライブラリフォルダ

src ・・・ ソースフォルダ

Makefile ・・・・ メイク用ファイル

iscviewer

bin ·・・・ バイナリフォルダ

inc ·・・・ インクルードフォルダ

res ・・・・ リソースフォルダ

src ・・・ ソースフォルダ

Makefile ・・・・ メイク用ファイル

付属の Makefile は RaspberryPi での使用を想定しています。 環境に合わせ編集してください

[RaspberryPi - jessie/stretch]

PKG_CONFIG_PATH = /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig

[ubuntu 16.04 LTS x86 64]

PKG_CONFIG_PATH = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pkgconfig

[ubuntu 16.04 LTS aarch64]

PKG_CONFIG_PATH = /usr/lib/ aarch64-linux-gnu/pkgconfig



